



124, rue La Fayette - 75010 PARIS

## ANNEXE 1

### ECOLE DE MARSEILLE

#### Synthèse des visites organisées par la Fédération nationale des DDEN

##### **1- École maternelle de Saint-Antoine centre**

Un peu identique à celle de Verduron haut : par son effectif et par son environnement (arbres, verdure).

Des bâtiments globalement en bon état mais à un degré moindre par rapport à ceux de Verduron haut.

Une équipe éducative soudée (ATSEM et enseignants) avec à leur tête une directrice motivée.

Un sous équipement criant :

- locaux : par un manque de place : pas de salle propre dédiée à la directrice : elle doit cohabiter avec ses collègues et les ATSEM à la tisanerie, ou se trouver un petit espace dans un des lieux de repos des enfants...

- matériel : difficulté d'identifier l'interlocuteur adéquat à la Mairie ; temps d'attente des interventions très élevé ; même les réparations les plus élémentaires (huisseries, serrures...) ne sont pas toujours effectuées, ce qui amène à des solutions « maison » pour pallier ces lacunes.

Un point noir récurrent : le faible remplacement des ATSEM quand elles sont malades ou absentes.

Les effectifs contrairement à ceux de l'école de Verduron haut proviennent d'enfants inclus dans le périmètre scolaire de l'école.

Une sécurité externe insuffisante permettant des intrusions dans l'école.

**Fédération des Délégués Départementaux de l'Éducation Nationale 124 rue La Fayette 75010 PARIS**

**Tél. 01 47 70 09 59 @: [federation@dden-fed.org](mailto:federation@dden-fed.org)**

Association reconnue d'utilité publique – Association éducative complémentaire de l'Enseignement Public  
Association nationale de Jeunesse et d'Éducation Populaire - Siège social : Ministère de l'Éducation nationale

### **3- École maternelle de Verduron le Haut**

Une très belle école, calme et arborée, dans un cadre champêtre.

Une école bien entretenue et rénovée, une cour avec des jeux et des marquages au sol récents.

Les salles de classe sont peu bruyantes.

Le remplacement des ATSEM semble moins problématique que dans d'autres écoles ; de même la qualité et la rapidité des travaux semblent se démarquer en bien par rapport à d'autres écoles visitées.

Restaurant scolaire : peu bruyant, comme les salles de classe. Il accueille 2 services.

### **4- École élémentaire la Bricarde : chauffage 2<sup>ème</sup> étage**

**6- École maternelle la Bricarde : étanchéité des sols, régie Nord, aménagement 2<sup>ème</sup> cour, accès handicapés**

**15- École maternelle Estaque plage : salle motricité pas aux normes, sécurité extérieure (accès possible par garages mitoyens).**

### **17 - École Maternelle Estaque Riaux**

Les bâtiments scolaires :

L'école a subi un effondrement de plafond, aussi le moindre signalement de la directrice aux services techniques et à l'IA est bien pris en compte.

Néanmoins des travaux de chauffage et de plomberie sont récurrents.

Au niveau de la plomberie, des réparations ne tiennent pas et doivent faire l'objet de réparations sérieuses et de remplacement par des pièces de qualité « collectivité ».

Les murs intérieurs sont fortement dégradés, l'enduit et la peinture tombent par plaque. Les enfants retirent et mangent la peinture et enduit des murs ! La sécurité n'est pas assurée !

Un problème de chauffage perdure entre les locaux anciennement utilisés par l'IA. et les salles de classes. Dans ces locaux, une salle est dédiée pour l'activité « lire et faire lire ». Les prises électriques ne sont pas à un niveau de hauteur réglementaire. Danger.

La bibliothèque ou la salle des maîtres sont mises à disposition de la santé scolaire (infirmière et médecin ainsi que Rased).

**Fédération des Délégués Départementaux de l'Éducation Nationale 124 rue La Fayette 75010 PARIS**  
**Tél. 01 47 70 09 59 @: [federation@dden-fed.org](mailto:federation@dden-fed.org)**

Association reconnue d'utilité publique – Association éducative complémentaire de l'Enseignement Public  
 Association nationale de Jeunesse et d'Éducation Populaire - Siège social : Ministère de l'Éducation nationale

L'école dispose d'une salle de motricité qui sert aussi à l'accueil des élèves dans l'école. Une salle de repos (dortoir pour les petits) et une bibliothèque.

Urgent :

- Réfection de la peinture et des enduits sur les murs intérieurs : ingurgitation par les enfants des morceaux qui se décollent ! Fissures à colmater et à analyser (cause)
- Prises électriques à hauteur réglementaires, hors portée.
- Chauffage dans un couloir.

**Médecine scolaire :** Pas de visite pour les 5-6 ans. La directrice signale les enfants qui ont des problèmes. La directrice n'est ni médecin, ni infirmière et la pénurie de moyens en médecine scolaire est criant. Néanmoins, les enfants ont une visite effectuée par l'infirmière scolaire en PS ou MS.

Le médecin scolaire intervient dans l'équipe éducative pour établir PPS en vue du dossier éventuel auprès de la C.D.A. de la M.D.P.H.

**18-École maternelle Estaque gare :** visite médicale, peinture des locaux, climatisation.

**19- École élémentaire Estaque gare :** infirmières remplacent le médecin scolaire.

**401- ÉCOLE ELEMENTAIRE CADENAT 13003**

Achèvement de l'accès au restaurant scolaire : des barrières et grilles manquantes remplacées par des planches d'aggloméré qui se dégrade.

**21-22- École maternelle St Henri Raphel :** pas de salle réunion ni restauration pour les enseignants, pas d'Atsem pour la restauration.

Le bureau du Directeur (9m<sup>2</sup>) sert de salle à manger (8 personnels), de lieu de réunion, de cabinet médical, de salle des maîtres etc... faute de locaux disponibles sur cette petite école.

**Fédération des Délégués Départementaux de l'Éducation Nationale 124 rue La Fayette 75010 PARIS**  
Tél. 01 47 70 09 59 @: [federation@dden-fed.org](mailto:federation@dden-fed.org)

Association reconnue d'utilité publique – Association éducative complémentaire de l'Enseignement Public  
Association nationale de Jeunesse et d'Éducation Populaire - Siège social : Ministère de l'Éducation nationale

C'est inacceptable (respect hygiène, image etc...) Et ce d'autant qu'une solution a été proposée par les enseignants, validée par le Chef de travaux depuis x années. Il s'agirait d'installer un ALGECO à moindre coût dans un espace accessible et inutilisé ...

**23-École élémentaire St Henri Raphel** : rideaux, manque de salles.

**24- École maternelle St André Boisseau 13006**

– Nous devons refaire les **rampes des escaliers extérieurs**. Chaque année la mairie programme un étage à la fois... En espérant que les étages en attente ne s'écroulent pas !

– Nous avons 2 chaudières L'une a été changée l'an dernier, l'autre toujours pas et est en fin de vie. La gestion de la collectivité demande d'anticiper les choses avant de nous mettre devant le fait accompli.

– **Le vestiaire des tatas** n'est toujours pas rénové. C'était prévu il y a déjà 2 ans.

Devenu vétuste, les tatas ont investi le bureau de la cantinière

– Une **odeur nauséabonde règne dans notre école depuis les travaux sur la canalisation**. Rien n'est fait pour permettre aux enfants de bien profiter de leur cour d'école ! Nous espérons toujours un retour de la mairie. En attendant, nous trouvons cette odeur insupportable. Et les enfants et l'équipe éducative la subissent au quotidien, surtout pendant les grosses chaleurs.

– La **sécurité aux abords de l'école** est urgente surtout depuis la mise en circulation du nouveau tramway Castellane. Avec les nouveaux sens interdit dans le centre-ville, les voitures sont beaucoup plus nombreuses à circuler sur la rue Chabanon. Et l'absence de panneaux d'indications claires sur la présence de cette école et de limitation de vitesse au niveau du cours Liautaud et de la rue d'Italie, crée des accidents et des peurs réguliers à la sortie des cours.

**Problème d'hygiène récurrent** (pas de papier toilette, de savon, etc).

## **25- École maternelle St André Condorcet 13001**

Concernant les travaux et l'entretien du bâti : Avec la Régie nous demandons les travaux de tous les jours (plomberie, menuiserie, maçonnerie...) par mail et n'avons jamais de réponse ni de lisibilité sur le jour où seront effectués ces travaux... Si d'aventure les ouvriers viennent un jour pour intervenir sur un problème précis que nous avons signalé et qu'entretemps autre chose est arrivé et nécessite réparation, on nous répond inmanquablement "ce n'est pas sur le bon, il faut faire une autre demande".

Les ouvriers se plaignent souvent de n'avoir plus de matériel dès le mois de février...

Ce fut le cas lorsque nous avons demandé que tous les trous de rats soient rebouchés, il n'y avait plus de ciment ...

A l'heure actuelle le gros souci que nous avons, récurrent, endémique est le problème des rats. Il nous est arrivé d'en trouver DANS le bâtiment ...

- Il a fallu attendre 3 ans pour que soit rebouché un trou dans la cour après un affaissement du sol (galerie de rats ?) qui était très dangereux. Après une entorse d'une maman, les travaux ont été fait...

- Le portail (sonnette et ouvre porte)

- Les protections des poteaux de la cour

- Une vitre cassée et signalée depuis 2 ans

- Enfin et cela nous inquiète vraiment : Notre concierge va partir à la retraite au mois de juin, c'est prévu, c'est acté. Nous avons téléphoné au secteur pour savoir où m'adresser pour faire la demande d'une nouvelle concierge à la rentrée ... On m'a répondu qu'il n'y a rien à faire, que nous n'en aurons pas car son poste n'apparaîtra pas au mouvement cette année, étant donné que le logement n'est pas libre à ce jour et que sa mise en conformité ne pourra advenir que lorsqu'elle sera effectivement sortie de celui-ci ... Le chef des travaux qui programme la réfection du logement pour la rentrée... a répondu qu'avant 2018 cela serait impossible !!! Aucune prospective, aucune anticipation... Nous allons nous retrouver sans concierge et on sait bien que le vandalisme arrive quand les locaux ne sont pas gardés ...

Problème récurrent de la gestion du personnel, avec un manque criant d'ATSEM. Il n'y a pas une ATSEM par classe dans les maternelles de la ville de Marseille, il n'y a pas assez de remplaçante, et chaque jour dans notre école sont déplacées des Atsem pour aller remplacer dans d'autre écoles... Cela empoisonne le service, les petits ne peuvent pas être couchés à temps par manque de personnels, et la sécurité est toujours limite...

**Fédération des Délégués Départementaux de l'Éducation Nationale 124 rue La Fayette 75010 PARIS**

**Tél. 01 47 70 09 59 @: [federation@dden-fed.org](mailto:federation@dden-fed.org)**

Association reconnue d'utilité publique – Association éducative complémentaire de l'Enseignement Public  
Association nationale de Jeunesse et d'Éducation Populaire - Siège social : Ministère de l'Éducation nationale

Cela engendre également de gros soucis lors des TAP qui accueillent 170 élèves le mardi après-midi... Ces enfants sont accueillis par les animateurs qui ne connaissent pas les familles et ordre a été donné aux ATSEM de ne pas aider les animateurs sauf en cas de pipi pour changer un enfant... Elles doivent "vaquer à leurs occupations".

**26-École élémentaire Estaque plage** : serveur en informatique non performant. Travaux non terminés....

**30- École élémentaire Gilles Vigneault** : peintures vétustes, tableau qui tombe (humidité), bac à fleurs prennent trop de place.

**31-École maternelle Parc des Chartreux**

Ces deux écoles rencontrent des problèmes d'évacuation des eaux usées et de pluie. Les interventions techniques sont fréquentes, mais ne résolvent pas la situation.

La cour de l'école est inondable lorsqu'il pleut (photo à l'appui), et malgré les alertes, rien n'est entrepris.

La présence de deux « modules algécos » superposés ne garantit pas une intervention efficace des pompiers en cas d'urgence pour exfiltrer les enfants.

*\* J'ai assisté à une intervention dite « PPMS » durant ma visite. Suivant l'origine du risque majeur qui pourrait survenir, la mise en sûreté des élèves à l'extérieur/ intérieur est complexe : l'exiguïté des locaux et des accès extérieurs. L'école est enclavée dans une cité.*

Les deux directrices déplorent le manque de suivi de la santé des élèves : pas de médecin scolaire à disposition par conséquent les élèves ne bénéficient pas tous d'un suivi préventif pour laisser place aux urgences.

ATSEM déplacées ...

**32- École Maternelle Saint-Just Centre 2, Elem Saint-Just Centre 2 (34)**

Les demandes ne font pas l'objet d'un retour de faisabilité immédiat, les délais d'attente sont longs. Le manque de communication sur le suivi des demandes génère de l'incompréhension de la part des usagers (enseignants, parents, personnels des services).

**Fédération des Délégués Départementaux de l'Éducation Nationale 124 rue La Fayette 75010 PARIS**  
Tél. 01 47 70 09 59 @: [federation@dden-fed.org](mailto:federation@dden-fed.org)

Association reconnue d'utilité publique – Association éducative complémentaire de l'Enseignement Public  
Association nationale de Jeunesse et d'Éducation Populaire - Siège social : Ministère de l'Éducation nationale

Par contre dans les cas d'urgence et lorsque la sécurité des usagers est engagée, les interventions sont traitées rapidement.

Le local sanitaire utilisé dans la cour par les élèves est fortement endommagé. Les travaux engagés ne sont pas pérennes et la détérioration s'accélère.

La restauration : une seule cantine pour **les 3** écoles du groupe scolaire. La capacité de la salle de restauration oblige à un roulement par services. Le temps moyen d'un élève pour prendre son repas est de 15 à 20 minutes. Les enseignants de l'école élémentaire signalent que les derniers élèves à prendre leur repas le font très tardivement et dans la précipitation de la reprise de l'activité scolaire.

*Nous avons déjeuné sur place et avons pu constater le niveau sonore élevé, la rapidité du temps du repas, la difficulté pour le personnel à exercer, dans ces conditions, une action éducative.*

Les deux directrices déplorent le manque de suivi de la santé des élèves : pas de médecin scolaire à disposition par conséquent les élèves ne bénéficient pas tous d'un suivi préventif pour laisser place aux urgences.

### **33- École élémentaire Saint-Just Centre**

#### **Une école en dehors de toutes les normes d'hygiène et de sécurité acceptables :**

Un coin de la toiture est cassé, entraînant la détérioration d'une gouttière descendant du toit. Pas de réparation, depuis plusieurs années. Etat du toit ?

Une issue de secours d'une classe, constituée de plaques métalliques de quelques mètres de longueur enjambant un vide de 2-3 mètres : une plaque est très oxydée (4-5 trous importants provoqués par la corrosion fragilisent la plaque qui pourrait céder à la longue sous le poids d'un groupe d'enfants). Pas de réparation prévue. Pouvant devenir un danger imminent.

Des poutres constituant une charpente métallique soutenant un abri en verre corrodées et fragilisant la structure.

Les eaux usées de lavage des sols du restaurant scolaire directement évacuées par un balai dans un regard, dans la cour de récréation où jouent les enfants : un problème évident d'hygiène.

**Fédération des Délégués Départementaux de l'Éducation Nationale 124 rue La Fayette 75010 PARIS**

**Tél. 01 47 70 09 59 @: [federation@dden-fed.org](mailto:federation@dden-fed.org)**

Association reconnue d'utilité publique – Association éducative complémentaire de l'Enseignement Public  
Association nationale de Jeunesse et d'Éducation Populaire - Siège social : Ministère de l'Éducation nationale

Sous-sol de l'école ; lieu accessible par la directrice pour couper les fluides en cas de problème : un ramassis de gravats dénotant un chantier non terminé.

Une école en REP ayant également des problèmes d'isolation (trop chaud l'été et froid l'hiver).

Une directrice soutenue par les parents d'élèves qui semble impuissante devant l'inertie de la municipalité face à l'ensemble des travaux demandés et non réalisés.

Chauffage insuffisant en bout de course dans certaines classes, par l'allongement du circuit de distribution de l'eau chaude.

L'école fait partie d'un complexe de 4 bâtiments, 2 réservées à l'élémentaire et 2 à la maternelle. L'école se trouve à la lisière du centre de la commune, **dans un milieu social très compliqué**. Intrusion personnes extérieures (sécurité) - Problème de chauffage signalé depuis plusieurs mois - Sanitaires vétustes

**Pas de mixité sociale et une précarité très importante, avec une radicalisation qui s'accroît** (ramadan suivi par des jeunes enfants, problèmes au restaurant scolaire enfants sur la nourriture).

Une école en REP, close par 2 clôtures de bonne hauteur mais insuffisantes pour empêcher les intrusions, les serrures étant constamment mises hors d'usage.

Une équipe éducative motivée **mais sous inquiétude permanente pour les enfants et pour elle-même par la proximité immédiate de dealers de l'école qui n'hésitent pas à pénétrer dans la cour de récréation s'ils sont poursuivis par les forces de l'ordre**.

Malgré la complexité des lieux, un PPMS solide confinement et attentat-intrusion a été établi en collaboration avec l'école maternelle (bonne utilisation des alarmes et des 4 bâtiments).

Restaurant scolaire : une nouvelle extension a été construite mais avec une mauvaise conception : elle ne permet pas d'avoir un flux suffisant pour permettre un service de repas entre 11h30 et 13h30 : **certains enfants n'ont parfois pas le temps de manger**. Une solution : mettre une 2<sup>ème</sup> banque supplémentaire pour augmenter le flux.

Un problème pour l'application du PPMS confinement et attentat-intrusion ; l'alerte est inaudible dans de nombreuses classes à l'étage.

Pas de suivi avec la Régie, sols à refaire.

#### **34- École Maternelle Saint-Just Centre 2 (32), Elem Saint-Just Centre 2**

Les deux directrices signalent des problèmes d'alerte en cas de danger : les sonneries utilisées et divers matériels ne sont pas audibles dans certaines parties des établissements.

**32- École maternelle St Just centre** : parents agressifs avec enseignants et Atsem.

**34-École élémentaire St Just centre 2** : mixité sociale se dégrade.

**35- École primaire Clair soleil** : remplacement des Atsem très difficile depuis toujours.

**36- École maternelle Clair soleil** : ralentisseurs devant l'école, restauration partage des locaux avec collège.

**École élémentaire St Gabriel (39), École élémentaire Sinoncelli (48), École maternelle Jean Mermoz (100)**

**École maternelle Le Rouet (102)**

Sécurité des écoles : absolument nulle. Écoles peu protégées, sur de grandes surfaces, on peut sauter les grilles facilement. La sécurisation intérieure ne vaut pas mieux ; Les films de protection ne sont pas installés ; les exercices d'alarme sont jugés inutiles et inefficaces, seuls sont pratiqués les exercices incendies. Pas de liaisons avec police et pompiers.

Travaux : dans l'ensemble, tous se plaignent de travaux non effectués ou mal effectués (Raccordement électrique avec du chatterton ; serrures montées à l'envers ; portes aussi ; murs qui se dégradent ; mobilier juste suffisant. Mêmes demandes répétées plusieurs fois aux différents services. Une seule école s'en sort grâce aux parents qui procurent le matériel manquant en mettant « la main à la pâte ».

**Fédération des Délégués Départementaux de l'Éducation Nationale 124 rue La Fayette 75010 PARIS**  
Tél. 01 47 70 09 59 @: [federation@dden-fed.org](mailto:federation@dden-fed.org)

Association reconnue d'utilité publique – Association éducative complémentaire de l'Enseignement Public  
Association nationale de Jeunesse et d'Éducation Populaire - Siège social : Ministère de l'Éducation nationale

Il est signalé une incurie totale de la mairie.

*École élémentaire St Gabriel (39), École élémentaire Sinoncelli (48), École maternelle Jean Mermoz*

*École maternelle Le Rouet (102)*

**Sécurité des écoles : absolument nulle.** Écoles peu protégées, sur de grandes surfaces, on peut sauter les grilles facilement. La sécurisation intérieure ne vaut pas mieux ; les films de protection ne sont pas installés ; les exercices d'alarme sont jugés inutiles et inefficaces, seuls sont pratiqués les exercices incendies. Pas de liaisons avec police et pompiers

**PPMS** : 2 à 3 mallettes SEVESO par école ; 1 seule alarme. Pas d'eau en cas de confinement. Idem pour Mermoz, classée en haut risque.

**39- École maternelle St Gabriel** : alarmes se déclenchent anormalement. Chauffage dans toute l'école. Nettoyage, manque de personnel.

#### **42- École élémentaire St Gabriel**

École adossée à un collège REP+ mais n'a ni le référencement en REP+ ni les moyens qu'elle aurait pu avoir si elle avait ce référencement. Une école dans un écrin de verdure, bien arborée, avec 2 bâtiments distincts.

Une école rénovée il y a 7 ans : un bon aspect extérieur, avec une sécurité extérieure correcte

Difficultés matérielles importantes : achats de matériel inadapté (p.e : fontaines d'eaux pas appropriées aux enfants de maternelle...) ; difficulté d'identifier l'interlocuteur adéquat à la Mairie (très nombreux appels téléphoniques), souvent à la Mairie centrale, la Mairie d'arrondissement s'avérant inopérante ; très grande lenteur d'intervention des services techniques pour les réparations et les améliorations demandées.

Problème de disponibilités des ATSEM : moins d'une moitié de temps effectif devant les enfants ; l'autre moitié utilisée pour l'entretien de leur classe et les sanitaires (c'est normal), mais aussi pour le nettoyage de l'école (extérieur) et une mise à disposition pour d'autres tâches externes à l'école.

**Fédération des Délégués Départementaux de l'Éducation Nationale 124 rue La Fayette 75010 PARIS**  
Tél. 01 47 70 09 59 @: [federation@dden-fed.org](mailto:federation@dden-fed.org)

Association reconnue d'utilité publique – Association éducative complémentaire de l'Enseignement Public  
Association nationale de Jeunesse et d'Éducation Populaire - Siège social : Ministère de l'Éducation nationale

Une équipe volontaire ; 2 services ; tables et chaises adaptées aux enfants ; une salle cependant un peu bruyante.

**45- École élémentaire St Barthélémy** : étanchéité, pas de conducteur de travaux depuis janvier, électricité.

**47- École maternelle Sinoncelli**

Les problèmes viennent de la cantine trop petite ; incivilité des parents ; Gros travaux à faire : demandes à la mairie sans aucune réponse. Manque de matériel pour système alerte spécifique. Cour trop petite / nombre d'élèves (270 élèves).  
Agressions d'une enseignante et du personnel de cantine.

**49- École élémentaire Canet Jean Jaurès** : sécurité aux abords de l'école.

**51- École maternelle Hôtel des Postes 13001**

- 2 chauffe-eau ne fonctionnent pas depuis plusieurs mois
- Réparer la porte d'entrée
- Marches en bois de l'escalier qui continuent de se fissurer
- Demande d'un visiophone
- Faire un accès handicapé rue Neuve Saint Martin

**Fédération des Délégués Départementaux de l'Éducation Nationale 124 rue La Fayette 75010 PARIS**  
Tél. 01 47 70 09 59 @: [federation@dden-fed.org](mailto:federation@dden-fed.org)

Association reconnue d'utilité publique – Association éducative complémentaire de l'Enseignement Public  
Association nationale de Jeunesse et d'Éducation Populaire - Siège social : Ministère de l'Éducation nationale

## 52- École élémentaire Montée des Accoules

École d'application, dans un secteur en danger d'éboulement. Ecole dans un ancien couvent. Obligation pour les parents d'attendre leurs enfants à l'intérieur de l'école (risque causé par 3 immeubles sur le trottoir d'en face). Porte d'entrée déplacée récemment. Les persiennes d'une large et haute fenêtre dans un lieu de passage sont obligatoirement fermées afin de protéger de débris de verre ce passage de l'éboulement éventuel des trois immeubles en face (rue très étroite) (visite du recteur et de l'IEN-A).

**Classes sonores** plafond en ogive. Tous les murs nécessiteraient un **bon coup de peinture pour rafraîchissement. Ascenseur récemment installé.** Cours assez petites. Agrandissement de l'école réalisé pour la conciergerie et le nouveau bureau de la directrice, celle-ci préférerait rester dans l'autre bureau, un peu plus vaste avec armoire sécurisée.

Présence de murinés comme dans beaucoup d'écoles à Marseille et ailleurs lorsqu'il y a des travaux importants de creusement dans une ville mais un défaut : **la salle de motricité en contrebas, au niveau d'une cour n'a pas de chauffage.**

- Un extincteur dégoupillé, au sol, attend depuis deux ans.
- La cour de récréation est exigüe, alors qu'il y a une possibilité d'extension.
- Le sol de la cour est très endommagé. Les intempéries, les racines de deux arbres ont causé des dégâts. Le revêtement doit être refait depuis huit ans.
- La gouttière du préau est cassée.
- Les bancs fixés aux murs sont en mauvais état et cassés par endroit.
- Un néon réparé six fois est encore à moitié décroché.
- Deux nouvelles cloisons montées dans les classes sont à l'état brut, en attente de peinture.
- Des fenêtres ne ferment pas depuis trois ans.
- L'interphone de la cantine est resté en panne pendant trois mois.
- Les problèmes de chauffage sont récurrents.
- Les ordinateurs de la salle informatique sont défectueux.
- Des résidus de maçonnerie sur le toit ont été enlevés par les pompiers et les enseignants parce qu'il y avait des risques de chute.

Les égouts de la cuisine des maîtres coulent directement dans la cour.

Les toilettes sont vétustes, souvent bouchées. Elles n'offrent pas beaucoup d'intimité. Les distributeurs de papier hygiénique sont endommagés. Il n'y a pas de distributeur de savon. Dans la salle d'activité une infiltration d'eau et des moisissures font régner une odeur nauséabonde et tenace.

Dans l'école des rats et des cafards circulent.

Des remontées d'égouts inondent les couloirs de la cantine.

**Fédération des Délégués Départementaux de l'Éducation Nationale 124 rue La Fayette 75010 PARIS**  
**Tél. 01 47 70 09 59 @: [federation@dden-fed.org](mailto:federation@dden-fed.org)**

Association reconnue d'utilité publique – Association éducative complémentaire de l'Enseignement Public  
 Association nationale de Jeunesse et d'Éducation Populaire - Siège social : Ministère de l'Éducation nationale

**54- École élémentaire CHEVALIER PAUL (REP+) 142 élèves, 9 classes**

Difficulté pour obtenir le bon service à la Mairie, il faut attendre des mois voire des années pour obtenir satisfaction.

La cour de l'école est trop petite de plus il faut mouiller le sol lorsque la température est élevée.

Présence de rats, les entrées de galeries sont visibles.

Abords de l'école : nous avons de gros soucis pour assurer la sécurité des élèves qui se rendent à l'école, nous avons demandé à plusieurs reprises que des modifications soient faites (barrières pour protéger la sortie des élèves [voir photo], rehaussement du passage pour piétons, installation d'un feu...). Avant les vacances de Noël, une personne a pris une voie à contre-sens (ce qui arrivait fréquemment) et a failli percuter une mère et ses enfants).

- Salle polyvalente : une fenêtre à commande coulissante qui ne ferme plus. (Signalé, attente d'intervention). Nous avons dû la scotcher car c'est la zone de confinement ...
- La commande de la moitié des lumières bloquée par une clé cassée pendant les TAP. Signalé, attente d'intervention.
- Hall d'entrée et couloirs : 5 points de fuite (1 de tuyauterie, 4 problèmes d'étanchéité en cas de pluie) signalé, en attente d'intervention.
- Porte d'entrée : la serrure commence à montrer des signes de fatigue... C'est la troisième serrure depuis l'ouverture de l'école.
- Cantine : problème de fuite au plafond (je ne sais pas si cela a été résolu)
- Portail automatique : depuis l'ouverture de l'école, ce portail a fonctionné davantage en manuel qu'en automatique (panne, boîtier de commande cassé lors d'une intrusion, crémaillère qui s'est dessoudée...) Demande de réparation en juin 2015, réparation le 3 février 2016.
- Sanitaires filles : le carrelage a « sauté » dans un coin, pose de ciment prompt. (Deux fois) Demande des clés des dérouleurs de papier toilette. (Nous n'avons jamais eu les clés des dérouleurs).

**École Publique Élémentaire Kléber (69 - 18 classes), École Publique Élémentaire Peyssonnel 1 (72 - 14 classes)**

**École Publique Élémentaire Peyssonnel 2 (73 - 14 classes), École Publique Maternelle Peyssonnel (71 - 7 classes)**

**Fédération des Délégués Départementaux de l'Éducation Nationale 124 rue La Fayette 75010 PARIS**  
Tél. 01 47 70 09 59 @: [federation@dden-fed.org](mailto:federation@dden-fed.org)

Association reconnue d'utilité publique – Association éducative complémentaire de l'Enseignement Public  
Association nationale de Jeunesse et d'Éducation Populaire - Siège social : Ministère de l'Éducation nationale

**École Publique Maternelle Butte des Carmes (58) (4 classes), École Publique Élémentaire Major Cathédrale (56 - 11 classes), École Publique Élémentaire Vincent Leblanc (64 - 8 classes)**

Difficultés de contact entre directrices et responsables service technique sauf une exception.

Manque de liens directs avec les personnes chargées des travaux.

Délais très et trop conséquents pour les petits entretiens du quotidien.

Les écoles, par leur très grande taille nécessitent un suivi régulier.

Un problème de peinture notamment des façades ... à première vue, elles donnent l'impression de n'avoir pas bénéficié de rénovation depuis des décennies. Or, les travaux remontent à 6 ou 7 ans... L'état des peintures, des enduits décollés, cloqués... laisse comprendre que la matière première et la qualité d'exécution des travaux confiés aux entreprises ne semblent pas à la hauteur des dépenses engagées et des résultats durables attendus.

#### **56-École élémentaire Major cathédrale**

Pas de présence du représentant mairie au Conseil d'école depuis 5 ans.

#### **58- École maternelle Butte des Carmes**

École mal signalée, manque de panneaux.

#### **71- École maternelle PEYSSONNEL 13003**

- Rénovation des toilettes du 1er étage (cf photos ci-dessous). Les tuyaux d'évacuation ont été changés en urgence en janvier suite à un dégât des eaux dans la salle des maîtres (eaux usées ...)

- Étanchéité du toit plat : infiltrations les jours de fortes pluies

- Changement des fenêtres de la salle des maîtres ne fermant pas complètement

**Fédération des Délégués Départementaux de l'Éducation Nationale 124 rue La Fayette 75010 PARIS**  
Tél. 01 47 70 09 59 @: [federation@dden-fed.org](mailto:federation@dden-fed.org)

Association reconnue d'utilité publique – Association éducative complémentaire de l'Enseignement Public  
Association nationale de Jeunesse et d'Éducation Populaire - Siège social : Ministère de l'Éducation nationale

- Réparation de la porte d'accès à la cour (devis en cour) qui ne ferme plus (problème de sécurité des biens)
- Installation de 40 portemanteaux au grand dortoir afin de permettre aux enfants d'accrocher leurs vestes
- Installation d'un nouveau jeu de cour suite à l'enlèvement d'un jeu détérioré.

### **72-73- École élémentaire Peyssonel**

Pas de mixité sociale, structure autre que Rased serait nécessaire. Isolation.

### **55- École élémentaire Hozier**

REP+ pas de problème majeur. Demande de réfection de la peinture.

20 classes, une minuscule cantine (au rdc de l'école) où des enfants sont pressés de manger sans parler, qui finissent souvent de manger à 13h20, pour reprendre les cours à 13h30. Le personnel de cette école est passé de 15-20 agents à 8-10 agents titulaires, les autres sont des vacataires à 10h/semaine pour que les taux d'encadrements soient respectés pendant le repas.

Projet de jardin mais pas de livraison de terre depuis 2 ans.

### **60- École Maternelle D. Clary (REP+) 193 élèves 8 classes**

Rats et blattes

Le sol de la cour est trop irrégulier.

Pour la sécurité extérieure, il manque 2 plots devant le passage pompiers et une interdiction de stationner.

Pas de psychologue, ni de maître G et E.

Les enfants qui ont besoin d'un suivi médical sont souvent placés sur de longues listes d'attente.

### **61- École Maternelle MOISSON 13002**

**Fédération des Délégués Départementaux de l'Éducation Nationale 124 rue La Fayette 75010 PARIS**  
**Tél. 01 47 70 09 59 @: [federation@dden-fed.org](mailto:federation@dden-fed.org)**

Association reconnue d'utilité publique – Association éducative complémentaire de l'Enseignement Public  
 Association nationale de Jeunesse et d'Éducation Populaire - Siège social : Ministère de l'Éducation nationale

Les demandes, légitimes, de fonctionnement n'aboutissent pas avant des mois. On ne demande pas de tableau blanc interactif pour toutes les classes. Des choses simples : réparer des toilettes, changer des ampoules, un escabeau grand pour pouvoir fermer les entrées d'air hautes dans le cadre du PPMS obligatoire, des peintures de mur qui tiennent...

- L'abattage des 2 énormes platanes, malades, qui bouchent complètement notre minuscule cour. La santé des enfants est menacée du fait des poussières, et des morceaux de branches tombent.

A quand une grosse branche ? Il y a des trous dans le sol autour des arbres et les petits tombent.

- Depuis 2007, l'équipe précédente s'est battue pour avoir des choses normales dans une école maternelle (fuites toiture, chauffage, élagage, caniveaux, gouttières). Nous venons seulement d'avoir des points d'eau dans les classes depuis octobre 2015.

Les vitres des baies vitrées des couloirs qui donnent sur la cour n'ont JAMAIS été nettoyées depuis 2007. Il paraît que c'est un problème de longueur de manche de raclette ...

**64- École élémentaire Vincent Leblanc** : dispositif de sécurité est à plus de 2 étages du bureau du Directeur.

**65-École maternelle Vincent Leblanc** : aucune mixité sociale, abords de l'école à revoir.

#### **66- École maternelle Villette Fonscolombe 13003**

- LA COUR

a) L'exposition plein Sud : La cour est un toit terrasse exposé plein Sud. Il n'y a pas de préau, ni de point d'ombre. Il y a eu de nombreuses pétitions faites par les parents depuis des années. Il nous semble pourtant possible de fixer des ombrières sur les murs. (PJ photos)

b) Absence totale de jeux de cour : le sol de la cour est en dalles. Ce revêtement est dangereux et n'est pas adapté aux enfants (nombreuses chutes avec des blessures en augmentation).

**Fédération des Délégués Départementaux de l'Éducation Nationale 124 rue La Fayette 75010 PARIS**  
Tél. 01 47 70 09 59 @: [federation@dden-fed.org](mailto:federation@dden-fed.org)

Association reconnue d'utilité publique – Association éducative complémentaire de l'Enseignement Public  
Association nationale de Jeunesse et d'Éducation Populaire - Siège social : Ministère de l'Éducation nationale

Au prétexte que sur ce sol on ne peut rien fixer, il n'y a aucun jeu de cour (type portique). (PJ photos)

- **LES SANITAIRES** : La réfection totale des sanitaires qui sont insalubres était programmée en 2015. Pourrait-on avoir l'assurance que les travaux seront effectués en 2016 ? (Dossier avec photos à l'appui adressé à Mme Casanova et Mme Narducci en mai 2015) (PJ photos)

- **LA SECURITÉ DANS L'ECOLE** : Suite au PPMS intrusion, j'ai demandé la pose de serrures aux portes de chaque classe et de sécuriser les entrées.

### **Ruffi (67), Chevalier Paul (54), Kleber (70), Pyat (68), Clary (60)**

La coordination des écoles avec les services de la Mairie est complexe et compliquée, les demandes de maintenance et de menus travaux doivent être relancées plusieurs fois pour avoir une chance d'être prises en compte parfois après plusieurs mois d'attente. Les installations sportives sont insuffisantes, les difficultés pour l'accès à l'apprentissage à la natation sont soulignées par plusieurs directeurs (trices). Les problèmes d'hygiène, d'entretien des toilettes et la prolifération des rats, blattes, et autres cafards restent à prendre en compte. Le nombre des ATSEM et leur remplacement est un autre sujet de mécontentement. Le budget "sorties pédagogiques" est insuffisant. La réserve parlementaire du député a souvent été utilisée pour l'achat de matériel informatique.

Les RASED existent sur le papier mais les moyens sont insuffisants alors que les enfants présentent de plus en plus de troubles du comportement.

### **67 - École Primaire RUFFI (REP+)**

*331 élèves, 17 classes.*

Préfabriqué construit de manière provisoire en 2004. Pas d'isolation thermique ni phonique, des couloirs ouverts à la pluie. Depuis 10 ans, le quartier est en travaux de construction d'immeubles permanents, la rue est très passante. (En face, l'école privée catholique est neuve).

Locaux trop petits mal nettoyés, WC en nombre insuffisant souvent sales. Le WC des filles est fermé car en attente de réparation depuis plusieurs semaines.

Toilettes manque d'entretien, salle de motricité trop petite ainsi que le dortoir et la cour.

Exemple de mauvaise coordination vécue au cours de notre visite : un agent de la ville vient pour réparer un grillage suite à une demande effectuée quelques jours plus tôt or la directrice affirme n'avoir pas de grillage dans son école mais elle a fait une demande pour réparer une serrure...

**Fédération des Délégués Départementaux de l'Éducation Nationale 124 rue La Fayette 75010 PARIS**  
Tél. 01 47 70 09 59 @: [federation@dden-fed.org](mailto:federation@dden-fed.org)

Association reconnue d'utilité publique – Association éducative complémentaire de l'Enseignement Public  
Association nationale de Jeunesse et d'Éducation Populaire - Siège social : Ministère de l'Éducation nationale

En 2015 un plafond s'est effondré. Une classe prend l'eau qui est recueillie dans des seaux.

Une école neuve de 20 classes devrait être construite pour septembre 2020.

Beaucoup d'enfants partent en vacances courant Juin, pour ne rentrer à l'école que courant septembre car les billets d'avion sont moins chers. Ces absences à la rentrée génèrent des quiproquos sur les effectifs réels avec l'inspection académique et des difficultés quant à l'attribution des postes.

La cour trop petite nécessite l'organisation de 3 séries de récréations.

Le dispositif de sécurité extérieur est insuffisant (pas d'agent). Le stationnement sauvage met en danger les familles.

Voici la liste des travaux en attente de l'école Ruffi :

Reconstruction en bâtiments durables de l'école Ruffi en préfabriqué depuis 2002 !!!!!!!

- Fenêtres déboîtées depuis 5 ans, poignées de fenêtres cassées depuis 10 an, signalisation du local électrique jamais réalisé depuis 2002, plan d'évacuation à refaire car effacés depuis 4 ans.

Réaménagement du coin cuisine de la salle des maitres abimé.

Identification des disjoncteurs jamais réalisée depuis 2002.

Faux plafond WC maternelle.

Installation d'un filet pour les ballons et les volants dans la cour élémentaire depuis 2004.

Réalisation d'un boîtier pour l'arrivée des connexions internet tisanerie.

Réparation de toutes les prises internet sans cache dans toutes les salles de classe.

Peintures des murs : dortoirs, salle de repos du personnel, bureau de direction, salle des maîtres.

Confections d'étagères : salle 3, 13, salle pédagogique.

Réparation des murs cassés : salle polyvalente.

Peinture des murs de la cour élémentaire.

Sol de la salle des maitres, sol du réfectoire.

Réparation des trous dans les murs d'enceinte de l'école fait par les rats, réparation des trous sur le bitume devant l'école, réparation de l'arrosage automatique cassé depuis 2014, réparation du téléphone.

### **68- École Primaire Félix Pyat (REP+) 224 élèves - 11 classes**

La cantine est en attente depuis 10 ans, actuellement il faut 3 services. En fonction du repas, les enfants n'ont pas toujours le temps nécessaire pour manger. La cantine est en cours de reconstruction.

Les peintures trop anciennes se décollent des murs ce qui incitent les enfants à les manger. Présence d'infiltrations et de moisissures.

Il faut des ralentisseurs à l'extérieur pour limiter la vitesse des voitures.

Absentéisme des enfants en juin et septembre qui ne rentrent avec les parents qu'en fonction des tarifs d'avions... Beaucoup de chômage (90%) chez les parents, importante communauté comorienne, logements très précaires, grande pauvreté. Beaucoup de mères ne parlent pas ou très peu le français.

Tout est payant ce qui complique tout dans un quartier pauvre (exemple d'une classe de neige de 4 jours à 350 euros par élève, la mairie n'a participé qu'à hauteur de 15 euros. Les spectacles sont payants. Il faut faire appel à du Mécénat privé par internet (trousse à projet). La dotation municipale par élève et par an est insuffisante.

### **70- École maternelle Kléber REP+ 135 élèves 5 classes**

Mauvaise isolation thermique et phonique des bâtiments, aspect extérieur à rénover, sol fragile de petite qualité, les WC ne sont plus aux normes.

La réparation d'un interrupteur qui fait des étincelles n'est toujours pas effectuée malgré les relances.

La charte de la laïcité n'est pas présentée en conseil d'école avec le règlement intérieur. Nous avons demandé qu'elle le soit à l'occasion de chaque rentrée scolaire ; de la présenter également aux parents, de l'afficher dans le hall d'entrée et de l'expliquer, ce qui vu le contexte est très difficile à organiser.

Les AVS sont des emplois précaires, ils partent très vite pour faire valoir leurs qualités.

Les ATSEM, en février Mars, ont été envoyées ailleurs pour remplacer des collègues en grève. Leur travail devient moins intéressant car on leur impose des tâches qui les éloignent du contact des enfants.

Le matériel éducatif est acheté avec réserve parlementaire.

## 71-Ecole maternelle Peyssonel

Mat Baille (74), Loubière (75), elem Ste Cécile (77)

Entretien des bâtiments scolaires.

Bien entendu, l'essentiel des difficultés des directions est lié à l'absence de réactivité de la part des services de la mairie. La description des problèmes rencontrés est caractéristique d'une absence de volonté et d'une incompétence des interlocuteurs et des personnels.

- 1) Le numéro allo mairie qui est le même que celui de tout habitant de la ville de Marseille
- 2) Même s'ils contactent directement le responsable (électricité, plomberie, chauffage...) il faut repasser par le numéro allo mairie pour la prise en compte
- 3) Il faut téléphoner plusieurs fois pour le même problème ..... Un directeur m'a montré le cahier sur lequel il note tous ses appels et les dates d'intervention....
- 4) Quand un employé arrive au bout de deux ou trois mois, s'il n'a pas le bon matériel, ou outil, c'est reparti pour deux ou trois mois....
- 5) Chauffage... c'est plus grave... classes à 14 ou 15 °, chaudières obsolètes, délais d'intervention inadmissibles....

Les ouvriers sont très critiqués, sont dénoncés incompétence et manque de volonté... d'où bien entendu ... la question de leurs « conditions d'embauche » ... personne n'est dupe.

**Personnellement je dénoncerais également le manque d'encadrement de la part des chefs de service qui ne se déplacent jamais sur les lieux et qui ne vérifient rien....**

Réflexions sur les travaux d'entretien

- 1) Une école à proximité d'un immeuble fissuré et insalubre est amputée par une palissade de 2m50 installée dans la cour qui la prive de la moitié de la cour, d'une partie des toilettes et de deux salles de classe...du provisoire (suite à l'effondrement de la rue d'Aubagne) qui va durer sachant que rien n'est prévu pour compenser la perte des locaux.
- 2) Une directrice est venue tous les deux jours pendant ses vacances sur les lieux de réfection des classes pour s'assurer du bon déroulement des opérations... ce qu'elle a constaté et fait modifier est inimaginable...changement de couleurs...prises aux mauvais endroits etc... etc...
- 3) Un directeur dont l'épouse est directrice d'école maternelle a déplacé des meubles dans deux classes de son école, les ouvriers ayant indiqué que ce n'était pas dans leurs fonctions...retour de congés, après les travaux, non seulement ils étaient intervenus dans deux autres classes mais du coup ils avaient peint autour des meubles qui n'avaient pas été déplacés ....

Fédération des Délégués Départementaux de l'Éducation Nationale 124 rue La Fayette 75010 PARIS  
Tél. 01 47 70 09 59 @: [federation@dden-fed.org](mailto:federation@dden-fed.org)

Association reconnue d'utilité publique – Association éducative complémentaire de l'Enseignement Public  
Association nationale de Jeunesse et d'Éducation Populaire - Siège social : Ministère de l'Éducation nationale

Pas de violence ressentie entre les élèves et avec les adultes à l'intérieur et à l'extérieur de l'école.

**J'ai constaté un travail considérable de la part de la direction et de l'équipe pédagogique au quotidien dans leurs relations avec les parents et les enfants pour éviter tout conflit et malentendu.**

Ils sont, par ailleurs, tous candidats à un stage prévu par l'administration sur la gestion des conflits et l'attitude à avoir avec les adultes à l'intérieur et à l'extérieur de leur école.

Le degré de mixité scolaire en zone urbaine est fixé à 2 pour les trois écoles.

Coopérative scolaire : dans une école maternelle le montant est fixé à 25 € (seuls 5 parents n'ont pas participé), dans une autre le montant est « libre » et se situe en réalité entre 5 et 75 €, presque tous les parents participent ... à l'école élémentaire le tarif est de 15 ou 17 € en tenant compte des fratries et 2/3 des parents participent.

Je suis très étonnée car dans la ville de Mâcon, sur l'ensemble des écoles et quel que soit le milieu moins de 50 % des parents donnent à la coopérative.

**Par ailleurs, même si c'est illégal (les IEN le savent et ferment les yeux) chaque élève remet une ramette de papier en début d'année à l'école, sans que cela pose problème.**

En conclusion j'ai rencontré des collègues motivés, dynamiques, enthousiastes qui entretiennent de bonnes relations dans leur équipe pédagogique avec les parents d'élèves (autonomes, n'appartenant pas aux fédérations ou associations) et avec leurs partenaires .... mais qui se sentent seuls et parfois abandonnés au quotidien par la municipalité certes, mais aussi par leur administration..... Leur décharge ne suffit pas pour régler tous les problèmes auxquels ils sont confrontés ... qui les occupent beaucoup et au détriment de leurs fonctions pédagogiques.

L'absence d'interlocuteurs même si un élu d'arrondissement peut être présent dans les conseils d'école et surtout l'absence de DDEN à leur côté se fait cruellement sentir surtout dans le contexte particulier de la ville de Marseille.

Les écoles doivent acheter des tickets de transport urbain auprès de la société pour leurs élèves sur la dotation financière communale alors que le transport dans la ville devrait être gratuit pour les enfants

**A noter : les ATSEM autorisées à effectuer une heure de grève par jour dans une action sur leurs conditions de travail l'an dernier ont choisi l'heure de cantine ce qui, d'après les deux directrices de maternelle a entraîné une baisse d'effectifs de près de 10 % au bénéfice de l'école privée du quartier.**

**Fédération des Délégués Départementaux de l'Éducation Nationale 124 rue La Fayette 75010 PARIS**  
Tél. 01 47 70 09 59 @: [federation@dden-fed.org](mailto:federation@dden-fed.org)

Association reconnue d'utilité publique – Association éducative complémentaire de l'Enseignement Public  
Association nationale de Jeunesse et d'Éducation Populaire - Siège social : Ministère de l'Éducation nationale

Dans les trois écoles, les locaux de restauration scolaire, cuisine et salle de restaurant sont propres, très bien décorés et adaptés, les personnels accueillants, sympathiques et motivés. J'ai découvert le terme de « cantinière » inconnu pour moi dans les EPLE et les CROUS. Plus de 70 % des élèves mangent à midi et le personnel de surveillance est insuffisant. Pas de médecin scolaire - départ à la retraite non remplacé.

**78- École maternelle Delphes** : Personnel : Absentéisme préoccupant, beaucoup de changement de personnel et manque de suivi.

**80- École élémentaire Breteuil** : pas de toilettes pour enfants handicapés, cour : superficie insuffisante mais non modifiable.

**83- École maternelle Eydoux** : pas d'alarme spécifique et pas de téléphone depuis 2 mois.

**84- École élémentaire Eydoux** : salle partagée entre médecin et psy. Proche d'une usine de solvants, difficultés de prise en compte d'un exercice de sécurité.

**89-École maternelle Amédée Autran** : agressivité de certains parents. Inquiétude des enseignants ...

**90- École élémentaire Vallon de Luriol** : violence entre enfants, 20% de dérogation...

**Fédération des Délégués Départementaux de l'Éducation Nationale 124 rue La Fayette 75010 PARIS**  
Tél. 01 47 70 09 59 @: [federation@dden-fed.org](mailto:federation@dden-fed.org)

Association reconnue d'utilité publique – Association éducative complémentaire de l'Enseignement Public  
Association nationale de Jeunesse et d'Éducation Populaire - Siège social : Ministère de l'Éducation nationale

**91- École primaire Marius Thomas** : portes restent ouvertes. Des personnes rentrent dans l'école : sécurité ?

**103-élémentaire Rouet,**

**99- élémentaire La Flotte,**

**101-élémentaire Jean Mermoz**

Les travaux demandés par les directrices et directeur à la Mairie de Marseille : les demandes ne font pas l'objet d'un retour de faisabilité immédiat et doivent être renouvelées régulièrement avant qu'un technicien intervienne.

Les trois, directrices / directeur, conviennent que pour les exercices de confinement et mise en sûreté, au vu de l'état dégradé des locaux, le manque d'équipement adapté ne serait-ce que pour prévenir du danger rend les situations inopérantes.

**99- École élémentaire La Flotte**

L'école, type Pailleron, devait être reconstruite. Elle a déjà fait l'objet d'un affaissement qui a entraîné la division des locaux. Mais l'annulation du projet entraîne un manque d'entretien des locaux : infiltrations, revêtement des sols abîmé, huisseries usées, dalles des plafonds abîmées ou manquantes...

Le « spot » cuisine, en responsabilité de la SODEXO, est fortement dégradé : infiltrations, traces d'humidité, peinture qui se détache...Cet espace sensible sur le plan de l'hygiène est un point qui nécessite une intervention urgente. De nombreux signalements ont été faits, mais rien ne bouge !

**100- École maternelle Jean Mermoz** : sécurité mal assurée aux abords de l'école.

**101- École élémentaire J. Mermoz**

La sureté des élèves est un point de préoccupation importante : l'espace scolaire est facilement franchissable, les effectifs sont constitués par une forte communauté Juive, dont la sécurité est plus sensible actuellement. Le directeur demande des moyens de surveillance plus adaptés.

**103- École élémentaire Rouet**

Les sanitaires des élèves sont à rénover. Malgré l'insistance du Conseil d'École, les services n'interviennent pas, car la situation n'est « pas prioritaire ». Par contre la réfection de la cour, qui pourrait attendre... le sera ! La question se pose, dans les choix pour les usagers, du rôle du Conseil d'École face à aux services municipaux.

Mixité sociale en perte de vitesse.

**108- École élémentaire Roy d'Espagne**

Un problème moins récurrent que dans d'autres écoles : la lenteur des interventions des services municipaux, moins perceptible que dans d'autres écoles.

La rédaction d'un PPMS anti-attentat semble difficile et demande l'aide de l'IEN et de la municipalité (trame disponible à l'Académie).

**111-École maternelle « Lapin Blanc » pas d'alarme spécifique****120- École Maternelle « Lapin des neiges »****174- École Maternelle St Tronc la Rose**

**Fédération des Délégués Départementaux de l'Éducation Nationale 124 rue La Fayette 75010 PARIS**  
Tél. 01 47 70 09 59 @: [federation@dden-fed.org](mailto:federation@dden-fed.org)

Association reconnue d'utilité publique – Association éducative complémentaire de l'Enseignement Public  
Association nationale de Jeunesse et d'Éducation Populaire - Siège social : Ministère de l'Éducation nationale

**178- École Maternelle St Tronc Castel Roc****176- École Primaire « La Sauvagère »**

Les registres de sécurité sont à jour. Les exercices d'évacuation ont été réalisés ainsi que les PPMS attentat/intrusion et confinement. On note cependant qu'il n'y a pas d'alarme pour ces exercices ou celles existantes ne sont ni probantes ni efficaces.

Les écoles sont équipées de sonnette avec haut parleur à l'entrée du portail mais aucune ne possède de visiophone comme le recommande « vigipirate ». Un film opaque est également recommandé dans le cadre de ce plan concernant les soubassements vitrés : Cet isolement visuel est à réaliser dans quelques écoles encore.

**112-École élémentaire Lapin Blanc** : poste de concierge, mission mal définie. Syndicat très actif du personnel municipal.

**133-134-113--114-Cité Azoulay et grand Saint Giniez**

Sécurité : des problèmes récurrents d'organisation des PPMS et autre exercice de confinement (sonnerie non entendue). Ceci est sans doute dû à l'organisation des bâtiments parfois sur plusieurs étages, avec des cours très petites, sorties directement sur la rue ...

Les commissions de sécurité passent plus ou moins régulièrement en fonction des écoles.

**115-École élémentaire Sainte-Anne :**

Alarme ne se déclenche pas....

**123- École élémentaire Bonneveine 2 :**

Pédagogie Freynet : beaucoup de dérogations pour cette école ? Pas très mixte).

**Fédération des Délégués Départementaux de l'Éducation Nationale 124 rue La Fayette 75010 PARIS**  
Tél. 01 47 70 09 59 @: [federation@dden-fed.org](mailto:federation@dden-fed.org)

Association reconnue d'utilité publique – Association éducative complémentaire de l'Enseignement Public  
Association nationale de Jeunesse et d'Éducation Populaire - Siège social : Ministère de l'Éducation nationale

**124-École élémentaire Bonneveine 1** : pas de toilettes pour les enseignants dans les étages.

**130-129- École maternelle et élémentaire PRADO PLAGE,**

**134- École maternelle CITE AZOULAY**

Les bâtiments sont anciens, Cité AZOULAY bâtiment type PAILLERON 1967 qui doit être détruit, PRADO plage maternelle et élémentaire 1984.

De très nombreuses demandes d'intervention sont faites régulièrement, voir détails sur les fiches de visites, par les directeurs. Les délais de réalisations sont souvent considérés comme trop longs et ne répondent pas toujours aux demandes.

Situation particulière de PRADO plage, ouverture d'une classe supplémentaire remise en cause du fait des locaux trop réduits de la restauration scolaire ...

**129- École élémentaire Prado plage** : sécurité. Alarmes...

**La Beaume (142-143), La Soude**

Ces écoles n'ont jamais vu passer un DDEN...depuis leurs prises de fonction.

Des soucis de mixité sociale à relever et à questionner sur l'école de la Beaume : l'école perd des effectifs du fait de la stratégie d'évitement des familles !

Des petits conflits entre enfants mais dans la moyenne. A l'école La Soude, l'année dernière un cas de signalement de mauvais traitement parental sur enfant par la Directrice (avec appui IA car menaces de la famille).

**158 : École élémentaire Coin joli**

Grand bâtiment autour d'une cour immense arborée, un bâtiment réservé au SESSAD, petit jardin pour ces élèves.

La cour profite d'une partie réservée à des activités sportives (tracés au sol). Toilettes refaites récemment.

Des couloirs, une grande salle de motricité, chauffée, sert aux jeux calmes lors des récréations.

Difficultés de remplacement personnel municipal.

**Fédération des Délégués Départementaux de l'Éducation Nationale 124 rue La Fayette 75010 PARIS**

**Tél. 01 47 70 09 59 @: [federation@dden-fed.org](mailto:federation@dden-fed.org)**

Association reconnue d'utilité publique – Association éducative complémentaire de l'Enseignement Public  
Association nationale de Jeunesse et d'Éducation Populaire - Siège social : Ministère de l'Éducation nationale

L'école maternelle a été déplacée dans un bâtiment près du collège voisin...et proche de l'école élémentaire par la cour... !!! À suivre. Le bâtiment laissé libre est en réfection pour le centre de loisirs.

**174- École Maternelle St Tronc la Rose,**

**178- École Maternelle St Tronc Castel Roc,**

**176-École Primaire « La Sauvagère »**

L'organisation se révèle difficile avec le personnel municipal chargé de l'entretien des bâtiments. Pour l'exécution des menus travaux, les enseignants sont conciliants et patients car la lenteur semble être la règle mais cela n'exclut pas de bonnes relations.

**181-élémentaire Menpenti,**

**182-Maternelle Menpenti,**

**195-primaire Cap Est**

Les directeurs et directrices obtiennent la réalisation des travaux d'entretiens plus ou moins rapidement selon qui est le chef des travaux. De plus ces travaux se font sans en avertir la direction de l'école et souvent sans le matériel nécessaire (changement d'ampoule sans avoir d'échelle) ce qui nécessite plusieurs interventions pour un même entretien.

**217- École élémentaire Boisson**

**Installation de chauffage** au gaz vétuste : Le remplacement de ce dernier est demandé à chaque conseil d'école.

**Climatisation** : en période scolaire chaude (du printemps à la fin de l'automne) il fait quelquefois plus de 30°C dans les classes : l'installation de ventilateurs serait une solution peu onéreuse apportant un minimum de confort aux enfants et aux personnels.

**Installation électrique** : fils électriques apparents ; 1 prise non fixée dans le mur. L'installation électrique serait à réviser entièrement.

**Fédération des Délégués Départementaux de l'Éducation Nationale 124 rue La Fayette 75010 PARIS**

**Tél. 01 47 70 09 59 @: [federation@dden-fed.org](mailto:federation@dden-fed.org)**

Association reconnue d'utilité publique – Association éducative complémentaire de l'Enseignement Public  
Association nationale de Jeunesse et d'Éducation Populaire - Siège social : Ministère de l'Éducation nationale

**Bâtiments scolaires** : construction très ancienne (date indéterminée, avant 1940 selon les informations recueillies).

**Peintures et revêtements muraux** : à rafraîchir.

**Escaliers** : tomettes absentes à remplacer.

**Restauration scolaire** : Espace très restreint entraînant l'obligation de 4 services-repas. Personnel de surveillance et service repas insuffisant : 2 personnes pour 120 rationnaires. Peintures anciennes qui cloquent sur les murs et les plafonds qui tombent dans les assiettes. Un agrandissement de la surface de l'espace repas est possible dans la pièce adjacente (par exemple par une cloison coulissante).

### **217- École élémentaire Boisson**

Manque de temps de mise à disposition de la psychologue scolaire. - Chauffage au gaz vétuste à remplacer -Infiltration d'eau au 3<sup>ème</sup> étage - Installation électrique à réviser totalement - Cantine scolaire : 4 services – surface insuffisante

**Sécurité** : Moyens de communication des alarmes et alertes à différencier et simplifier (incendie, attentats-intrusion).

### **219- École élémentaire Air Bel**

#### **222-maternelle Air Bel**

Comme dans de nombreuses écoles, difficulté de trouver un interlocuteur et le personnel pour effectuer les réparations demandées.

### **220- École maternelle La Grognarde**

RASED pas d'intervention depuis plusieurs mois - Gros problème d'entretien des classes et défaillance du portail à changer - Construction d'un préau à effectuer

**221- École élémentaire La Grognarde**

PPMS : différenciation des sonneries demandée - RASED : seulement prises en charge au CP et CE1.

**222- École maternelle Air Bel**

PPMS : différenciation des sonneries - Cantine : moisissures - Toilettes à l'étage non adaptées demandé depuis plus d'un an - Atsem pas toujours dédiées aux enfants (1h par jour) Elles font surtout du ménage.

Un restaurant scolaire globalement satisfaisant.

L'école fait partie d'un complexe de 4 bâtiments, 2 réservées à l'élémentaire et 2 à la maternelle. L'école se trouve à la lisière du centre de la commune, **dans un milieu social très compliqué.**

**Une seule cour sur les 2 potentielles est utilisée pendant les récréations par mesure de sécurité pour les enfants.**

Une école en Rep dont l'entrée et ses alentours sont parfois le lieu de tous les trafics.

Une équipe éducative motivée **mais sous inquiétude permanente pour les enfants et pour elle-même par la proximité immédiate de dealers de l'école.**

Malgré la complexité des lieux, un PPMS solide confinement et attentat-intrusion a été établi en collaboration avec l'école maternelle (bonne utilisation des alarmes et des 4 bâtiments).

**226- École maternelle Les Lierres**

Entretien à réaliser dans la cour de l'école

**227- École élémentaire Grande Bastide Cazaulx**

Sonneries sécurité inaudible

Marquages au sol de la cour de récréati

Fédération des Délégués Départementaux de l'Éducation Nationale 124 rue La Fayette 75010 PARIS  
Tél. 01 47 70 09 59 @: [federation@dden-fed.org](mailto:federation@dden-fed.org)

Association reconnue d'utilité publique – Association éducative complémentaire de l'Enseignement Public  
Association nationale de Jeunesse et d'Éducation Populaire - Siège social : Ministère de l'Éducation nationale

**230- École élémentaire Petit Bosquet**

Sonneries sécurité inaudible

Entretien des locaux à améliorer, ravalement de façade, étanchéité

**231- École maternelle Petit Bosquet**

Adresse de l'école n'est pas la bonne

**234- École élémentaire Bois Lemaitre**

Travaux demandés non réalisés

**237- École élémentaire La Blancarde**

7 sanitaires en nombre insuffisant - Maternelle annexe à l'abandon - Cantine : matériel inadapté alors que la cantine a été refaite l'an dernier

**239- École élémentaire Beaumont Bombardière**

Etat du gymnase déplorable - Réparation de l'école de très mauvaise qualité - Porte et façade à changer - Changer le mobilier - Peinture extérieure et intérieure à refaire - Clôture rafistolage

**240- École maternelle Bastide St Jean**

Peinture craquelée à refaire - Aménagement de la cour demandé depuis septembre 2018

**241-École élémentaire ST Barnabé**

RASED : besoins non satisfaits - Pas de signalisation extérieure de l'école -Sécurité : pas de dos d'âne devant l'école pour diminuer la vitesse des voitures - Façade dégradée, porte et portail en mauvais état - Désamiantage, réfection des sanitaires - Tout est médiocre – Ecole en difficulté

Chauffage et isolation - isolation phonique inopérationnelle.

**Fédération des Délégués Départementaux de l'Éducation Nationale 124 rue La Fayette 75010 PARIS**  
Tél. 01 47 70 09 59 @: [federation@dden-fed.org](mailto:federation@dden-fed.org)

Association reconnue d'utilité publique – Association éducative complémentaire de l'Enseignement Public  
Association nationale de Jeunesse et d'Éducation Populaire - Siège social : Ministère de l'Éducation nationale

**242-École maternelle St Barnabé** Faux plafond, peinture, chaudière à améliorer, pb d'infiltration, pas de rangement adéquat, protection - inexistante, pas de salle des maîtres

**245- École maternelle La Rouguière**

Fenêtres à changer – isolation inopératoire

**247- École maternelle Millière**

Problème d'amiante - Gros travaux à prévoir – infiltration - Psychologue très peu disponible

Pas d'accueil le matin ni d'étude le soir

Baisse d'effectif – espère construction à proximité

**253- École élémentaire Eoures**

Proximité usine arquera Seveso - Insécurité routière - RASED : non satisfait - Gros problème de chauffage - Cour trop petite pour 150 élèves – Effectifs en baisse

**Les Camoins élém (257), Accates La Valentine prim (255),  
Eoures prim (254), La Buzine mat (258), La Treille prim (259)**

Dans l'ensemble en bon état. Ce qui revient souvent c'est la mise en place de brise-vue pour éviter les morsures de chien à travers le grillage ou le fait que des adultes donnent à manger aux enfants. Il est noté également aucun entretien de fond des locaux : peinture.... La mairie attend que les dégradations arrivent pour commencer à faire cet entretien. Un entretien régulier permettrait une longévité des bâtiments. Il est à noter d'excellentes relations avec le chef des travaux de la mairie qui est une femme et qui est efficace mais elle ne gère que les entreprises privées travaillant pour la commune lors des travaux.

**Fédération des Délégués Départementaux de l'Éducation Nationale 124 rue La Fayette 75010 PARIS**

**Tél. 01 47 70 09 59 @: [federation@dden-fed.org](mailto:federation@dden-fed.org)**

Association reconnue d'utilité publique – Association éducative complémentaire de l'Enseignement Public  
Association nationale de Jeunesse et d'Éducation Populaire - Siège social : Ministère de l'Éducation nationale

La devise républicaine est bien en place mais pas le drapeau tricolore. Certains directeurs l'ont tout de même dans leur bureau mais non installé en façade de l'école. L'école Accates note la dangerosité des abords de l'école où il n'y a pas de trottoirs.

Un accident grave pourrait arriver. Toutes les écoles soulèvent la problématique de la température haute dans les écoles. Elles demandent la climatisation des classes.

Cour de récréation : A part l'école Buzine, les cours d'école sont très petites.

Toutes les écoles ont fait leurs exercices de sécurité incendie de rentrée avec aucun problème particulier. Par contre l'alerte « risques majeurs confinement » qui doit être différente que l'incendie n'existe pas. Ces écoles sont sur un site CVZO : même usine que celle qui a explosé à Toulouse. L'alerte intrusion-attentat est mal définie : certaines écoles utilisent la corne de brume (sic !), d'autres les SMS sur leurs propres portables.

Peu efficient ce qui inquiète les directeurs. De plus pour la fuite des élèves certaines écoles n'ont qu'une seule sortie sur l'extérieur.

Pour toutes, les visites médicales obligatoires de fin de GS et de CE2 ne se font pas. Le médecin scolaire ou l'infirmière scolaire demandent simplement à voir les enfants rencontrant des difficultés ce qui est anormal dans la mesure où tous les enfants devraient être vus.

### **Soutien et prévention**

Les APC se font sur le même modèle pour tous : 2 demi-heures sur le temps de midi. Les RASED n'existent pas, seul le psychologue intervient à la demande des enseignants. Elle semble être appréciée par les collègues.

Il est à noter la mise en place de nombreux PAI surtout sur les allergies alimentaires ; en augmentation ces dernières années surtout pour les enfants qui mangent à la cantine. Les AESH ne manquent pas ; il faut noter le nombre important d'enfants en situation de handicap scolarisé dans ces 5 écoles. En particulier, j'ai assisté aux difficultés rencontrées par la directrice de l'école Buzine et de son AVS qui maîtrisait mal un enfant autiste de 6 ans en maintien en GS perturbant profondément la classe. L'intégration scolaire semble avoir ses limites.

**254- École primaire Eoures**

Rased peu présent - Petits travaux à faire

**255- École primaire Accates La Valentine**

Abords de l'école dangereuse ; pas de trottoirs - Petits travaux à faire - Fixer le drapeau - Manque d'espace pour l'école - Pb des transports publics absents à proximité

**257- École Les Camoins élémentaire**

Inquiétude sur le PPMS - Rased peu présent - Petits travaux – Aménager le préau

**258- École maternelle La Buzine**

Gros travaux à prévoir dans la cour de l'école

**260- École maternelle Les Camoins**

Enorme pb de stationnement autour de l'école – Manque de locaux pour cantine – 19 enfants arrivent en taxi

**Les Trois Lucs maternelle (264) et élémentaire (263),  
les Olives élémentaire (295), les Martégaux élémentaire (294)  
et maternelle (293), les Abeilles élémentaire (368) et Michelet Foch primaire (374).**

Problème sur l'alarme en cas d'intrusion qui n'est pas spécifique. Difficile de confiner dans un lieu et dans une école en zone à risque aucune possibilité de vrai confinement. Registres bien tenus, exercices faits mais des réserves sur celui sur l'intrusion.

**Fédération des Délégués Départementaux de l'Éducation Nationale 124 rue La Fayette 75010 PARIS**  
Tél. 01 47 70 09 59 @: [federation@dden-fed.org](mailto:federation@dden-fed.org)

Association reconnue d'utilité publique – Association éducative complémentaire de l'Enseignement Public  
Association nationale de Jeunesse et d'Éducation Populaire - Siège social : Ministère de l'Éducation nationale

Les PPMS sont faits mais les directeurs souhaitent avoir une personne qualifiée pour sa mise en place et vérifier son efficacité.

Bâtiments scolaires : un très long entretien avec le chef des travaux des écoles les trois Lucs nous a éclairé sur le fonctionnement des services. La ville est divisée en secteurs avec un chef de travaux et tout va dépendre de sa pugnacité et de sa volonté d'agir rapidement. De plus il peut être réquisitionné sur un problème de la ville, exemple avec les immeubles effondrés (plus de chef de travaux sur les Olives).

Nous avons constaté des bâtiments dégradés et mal entretenus mais aussi du rénové extra et du neuf bien conçu. Pourquoi deux écoles de même année et même structure se retrouvent avec une (les 3 Lucs élém) réhabilitée et régulièrement entretenue et l'autre (les Olives élém) avec des poteaux en ferraille corrodés qui menacent l'intégrité de la structure, tout l'étage reposant sur ces poteaux.

Le directeur doit souvent harceler les services, les parents d'élèves doivent prendre des mesures radicales (media et occupation d'écoles) pour être entendus. L'entretien courant se fait avec beaucoup de retard par manque de personnel. Dans une école récente, la conception des sanitaires avec tuyauterie encastrée a fait que lors de la première fuite de chasse d'eau tout le mur a dû être cassé pour remettre la tuyauterie accessible !!

Nous avons vu des écoles sans aucun équipement sportif intégré ou proche de l'école alors que d'autres ont tout à proximité.

Si la devise républicaine est en général présente, aucun drapeau français fixe et si demande en mairie, réponse « vous n'avez qu'à l'acheter » et pas de pied pour le mettre.

Des cours de récréation exigües qui nécessitent des récréations décalées et occasionnent du bruit sur des périodes importantes. En maternelle, équipements de jeux dans trop peu d'écoles.

Restauration scolaire : la ville a un prestataire de service la Sodexo. Les locaux sont souvent bruyants et trop petits d'où plusieurs services. Self en général mais beaucoup d'enfants donc temps de passage long. Manque criant de personnel d'encadrement.

*Les Trois Lucs maternelle et élémentaire, les Olives élémentaire, les Martégaux élémentaire et maternelle les Abeilles élémentaire et Michelet Foch primaire.*

Sur la médecine scolaire : inexistante en général sauf en maternelle où la PMI fait encore son travail. Une infirmière fait parfois les dépistages de vue et ouïe, sinon le médecin vient à la demande.

**Fédération des Délégués Départementaux de l'Éducation Nationale 124 rue La Fayette 75010 PARIS**  
Tél. 01 47 70 09 59 @: [federation@dden-fed.org](mailto:federation@dden-fed.org)

Association reconnue d'utilité publique – Association éducative complémentaire de l'Enseignement Public  
Association nationale de Jeunesse et d'Éducation Populaire - Siège social : Ministère de l'Éducation nationale

**265- École maternelle St Julien**

Jeux de cour à revoir – restauration scolaire exiguë et bruyante

**267-268- Écoles Les Caillols :**

**La maternelle** : 2 corps de bâtiments lumineux, spacieux, joyeux, sans grande proximité. Le cheminement est bien délimité... Des cours immenses protégées, brise-vues colorés.

École sur deux sites (pb de sécurité car beaucoup de portillons) – problème de visiophone

**273- École maternelle Les Balustres**

Pb de signal d'alarme – grillage- racine sous le bitume dans la cour – manque d'investissement de la part des parents – grillage détérioré

**277- École élémentaire Rose Castors**

Intrusion dans les locaux – peinture à refaire refusée par la mairie

**278- École maternelle Rose Castors**

Beaucoup de petits travaux à faire – Pb importants d'entretien

**294- École élémentaire Les Martégaux**

Pas de système d'alerte en direction des enseignants si intrusion. Difficultés liées au bruit surtout sous le préau. Les sanitaires ont été refaits sont déjà dégradés. Pas de drapeau tricolore permanent sur le fronton de l'école. Cour de récréation trop petite. Le dispositif de sécurité extérieur laisse à désirer : pas de protection le long du trottoir, ni présence d'agent de sécurité aux entrées et sorties d'école. Problème d'étanchéité, pas de nettoyage des chenaux, égouts qui débordent.

**Fédération des Délégués Départementaux de l'Éducation Nationale 124 rue La Fayette 75010 PARIS**  
Tél. 01 47 70 09 59 @: [federation@dden-fed.org](mailto:federation@dden-fed.org)

Association reconnue d'utilité publique – Association éducative complémentaire de l'Enseignement Public  
Association nationale de Jeunesse et d'Éducation Populaire - Siège social : Ministère de l'Éducation nationale

### **295-École élémentaire Les Olives**

Le confinement des élèves et du personnel est difficile par prises d'air extérieur pour ventilation en cas de risque majeur. Le budget « photocopies » est de plus en plus utilisé pour des impressions « institutionnelles » et moins pédagogiques. Les locaux sont relativement récents mais pb d'évacuation de l'eau en cas de pluie. Les fenêtres ferment mal. Ecole qui a besoin d'un relooking extérieur et intérieur. L'école se demande pourquoi elle n'est pas classée Rep car rattachée à un collège Rep. Grillage d'enceinte dangereux.

### **300- École élémentaire Rose Sauvagine**

Système d'alerte insuffisant (corne de brume). Forte vétusté des façades. Grillage du terrain de sport endommagé. Le chauffage est peu efficace (froid l'hiver). Refaire le revêtement autour des arbres. Etanchéité du toit à revoir. Trous dans la cour. L'entretien de l'école est à améliorer (feuilles non ramassées). Satisfaction d'avoir un terrain de sport pour l'école tout neuf. Pas de drapeau tricolore en permanence. La barrière d'accès à l'école est régulièrement cassée. Manque de personnel technique (2 sur 4) qui n'est pas remplacé. Equipe pédagogique stable. Beaucoup d'enfants ont des troubles du comportement.

### **307- École primaire Rose Place**

Signaux sonores pour les alertes trop faibles. 65 cas d'enfants signalés sur 260 (énorme) pour 35 pris en charge. Infiltrations d'eau et chauffage pas suffisant. La salle de repos est devenue une salle de classe. Manque de place pour le rangement. La cour de récréation est le long d'une voie rapide.

### **315-Élémentaire Malpassé « Les Oliviers » (270 élèves) Ulis**

**324-élémentaire St. Just Corot ((240 élèves) Ulis****323-maternelle Bouge (123 élèves)**

**Les bâtiments scolaires** : les aspects extérieurs sont corrects, l'intérieur est à améliorer notamment à l'école Malpassé où l'isolation thermique est très mauvaise. Malgré un bon chauffage il fait 8 à 12 degrés dans les classes en hiver. Et en été la t° peut atteindre 50°. Il y a des fuites d'eau au niveau des fenêtres, les revêtements de sol sont à terminer (amiante). Il y a un manque d'entretien et de suivi de la municipalité pour les sols, et pour les vitres cassées (salle de motricité à l'école St. Just Corot) les classes, les couloirs ont besoin de peintures.

**Sanitaires** : Bien qu'il y ait eu de nombreuses relances auprès de la municipalité 3 toilettes fonctionnent sur 22 à Malpassé, l'entretien est insuffisant en qualité et en efficacité, ceci est valable pour toutes les écoles que j'ai visitées. La devise républicaine apparaît clairement dans les 3 écoles, le drapeau tricolore n'est plus mis en place, il est volé à chaque fois.

**La cour** donne satisfaction pour les 2 écoles élémentaires, pour l'école maternelle Bouge il y a un affaissement du sol d'un côté de la cour.

**315- École élémentaire Malpassé les Oliviers**

La porte coupe-feu du 1<sup>er</sup> étage ne ferme pas. Pas d'accès handicapé. 3 toilettes pour 270 élèves et 19 hors service (?). Mauvaise isolation, il fait froid dans l'école l'hiver. Peintures des classes et des couloirs à refaire.

**323- École maternelle Bouge**

Signal sonore « alerte incendie » pas assez puissant. Bâtiment Pailleron. Bruit important lié à la circulation de la Rue Marathon et des travaux qui y sont. Réactivité souvent faible des services techniques de la mairie. Gymnase délabré et plateau sportif dégradé. Pas de passage protégé pour les piétons devant l'école. Locaux inadaptés pour une école maternelle. Protections anti-pincement à mettre aux portes. Cour de récréation à refaire ainsi que les peintures.

**324- École élémentaire St Just Corot**

Clôture de l'école à sécuriser en la réhaussant. Pas d'accès handicapé. Les locaux de la restauration scolaire sont satisfaisants. Difficultés notées avec la régie municipale « Nord ».

**325- École maternelle Busserine**

C'est une nouvelle construction (2015) qui a été prévue initialement pour 6 classes. Actuellement il y en a 8 ce qui engendre des problèmes de locaux. Demande de travaux non faits à l'heure actuelle : réparation des volets au RDC et des fenêtres battantes dans le couloir. Pas de salle de motricité.

**326- École élémentaire Busserine**

Difficulté de remplacement des enseignants dans cette école.

La porte coupe-feu frotte et se coince. Le chauffage est régulièrement en panne. Certains WC ne sont pas fonctionnels. Le mobilier est d'origine et il faudrait le changer. L'école note des dysfonctionnements entre les différents services de la commune de Marseille. Aucun mobilier de cour de récréation.

Pas de drapeau républicain placé. Il n'a jamais été fourni par la commune. Le préau est insuffisant du fait du nombre d'élèves : 260. Pas d'ombre.

Avis du DDEN : Les effectifs de l'école sont en constante augmentation alors qu'il n'y a plus de salles de classe disponibles.

**327- École maternelle St Barthélémy**

Confinement trop long en maternelle. Situation trop stressante pour les enfants.

Le médecin scolaire ne voit pas tous les enfants de grande section mais uniquement les élèves qui rencontrent des difficultés scolaires.

Peintures des classes à refaire. Infiltration sur certains plafonds.

Besoin d'agrandissement ou de réaménagement de la salle d'eau. Besoin de rangement à créer pour les vélos. Il manque 1 dortoir. La cour de récréation est à améliorer : poteaux dangereux, revêtement du sol abîmé. Besoin d'une cour spécifique pour les TPS.

**329- École élémentaire Merlan Cerisaie**

Dans le cadre de confinement, il manque des bouteilles d'eau à remettre à l'école et un autre moyen de communication entre les enseignants.

Il n'y a plus d'APE suite à des critiques de parents sur son fonctionnement.

Un cas de harcèlement à travers les réseaux sociaux a pu être réglé par l'École.

Chauffage et peintures intérieures à changer. Nouveau portail à poser, peintures extérieures à rafraîchir.

Présence d'un gymnase mais sa propreté laisse à désirer. Le matériel éducatif est parfois obsolète.

Pas de drapeau tricolore sur le mur de l'école. Problème de connexion internet.

Clôture dégradée et pas de brise vue.

**330- École maternelle Merlan Cerisaie**

Pour la sécurité, manque de film occultant. Trop de lits bloquent l'accès car la salle de motricité sert de dortoir.

Les équipes éducatives se font sans le Rased, inexistant, dans cette école.

Très bon climat avec un bon comportement des parents et des enfants apaisés.

Problème d'isolation calorifique. La réactivité des services de la mairie est bonne ou mauvaise en fonction des personnels intervenants.

**333- École maternelle Vayssière 3**

Le système d'alarme pour le confinement est à revoir.

Fenêtres à changer. Les trottoirs devant l'école sont impraticables ce qui crée du danger pour les enfants et leurs parents.

**335 et 336- Écoles élémentaires Vayssière 1 et 2**

Le médecin scolaire est parti à la retraite et n'a pas été remplacé, par contre l'infirmière est très disponible.

Bonne mixité garçons/filles mais de nombreuses bagarres entre les enfants.

**Fédération des Délégués Départementaux de l'Éducation Nationale 124 rue La Fayette 75010 PARIS**  
Tél. 01 47 70 09 59 @: [federation@dden-fed.org](mailto:federation@dden-fed.org)

Association reconnue d'utilité publique – Association éducative complémentaire de l'Enseignement Public  
Association nationale de Jeunesse et d'Éducation Populaire - Siège social : Ministère de l'Éducation nationale

Ces écoles sont Pailleron et doivent être refaites.

Problème de la clôture grillagée alors que le reste est OK.

Avis du DDEN

A noter la qualité d'intervention des AIL (FOL 13) sur les animations cantine (gym, BCD, ateliers). Par contre problème de remplacement du personnel des la cantine lorsqu'il y a des absences.

**338- École maternelle St Pierre**

Pas d'exercice de confinement fait cette année.

Rue très bruyante lors des travaux extérieurs (très souvent). Le temps de prise en compte par la commune est trop long : manque de réactivité.

La salle de motricité et les dortoirs sont petits vu le nombre d'élèves. Cour de récréation qui peut créer des accidents : racines d'arbres.

Gros problèmes de connexion internet.

Niveau sonore à la cantine trop important.

**339- École maternelle Ste Marthe**

Le signal d'alerte du confinement est à revoir.

L'école se plaint du manque de présence du conducteur des travaux dans cette école : volets roulants à changer, portail d'entrée à changer, peinture à refaire, revoir le diagnostic amiante.

Problème de température trop élevée dans les classes surtout aux beaux jours. Les petits travaux ne sont pas assurés.

La cour de récréation de l'école est trop petite.

Avis du DDEN :

Bon accueil. Directrice très investie dans son école.

**340- École élémentaire Ste Marthe**

Le signal d'alerte du confinement est à revoir.

A noter un climat scolaire compliqué avec des incivilités de parents d'élèves et de nombreuses bagarres d'élèves entre eux.

Demande la présence permanente du Rased sur l'école.

Il fait trop chaud dans les classes. Manque de mobilier. Faux plafonds à terminer et dalles à changer. Peintures à refaire, volets roulants à changer, revoir le diagnostic amiante.

Les petites réparations ne sont pas faites (serrures, électricité).

Avec le dédoublement des CP, la BCD et la salle informatique ont disparu.

### **341- École maternelle La Simiane**

Sécurité : vitrage non protégé par un film occultant.

Demande la présence permanente du Rased sur l'école, en particulier le psychologue scolaire.

La stabilité de l'équipe enseignante favorise un bon climat scolaire dans l'école. L'aspect extérieur de l'école est satisfaisant sauf pour le préau qui a été mal conçu.

Il fait parfois froid dans les classes l'hiver car tous les radiateurs ne fonctionnent pas.

S'il y avait le personnel communal prévu (trop d'absence) l'école serait mieux entretenue surtout les allées et extérieurs.

#### Avis du DDEN

Accueil chaleureux de la directrice très impliquée dans son école.

### **348- École élémentaire Maurelette**

École adossée à un collège REP+ mais n'a ni le référencement en REP+ ni les moyens qu'elle aurait pu avoir si elle avait ce référencement. Une école intégrée dans un complexe éducatif comprenant l'école élémentaire, un gymnaste et différentes associations sportives, dans un milieu aéré, mais ayant besoin d'un rafraîchissement extérieur important.

Une sécurité externe insuffisante permettant des intrusions dans l'école.

Un sous équipement criant par un manque de place : pas de salle propre dédiée à la directrice : elle doit cohabiter avec ses collègues et les ATSEM à la tisanerie, ou se trouver un petit espace dans un des lieux de repos des enfants...

**Matériel** : difficulté d'identifier l'interlocuteur adéquat à la Mairie ; temps d'attente des interventions très élevé ; même les réparations les plus élémentaires (huisseries, serrures ... ) ne sont pas toujours effectuées, ce qui amène à des solutions « maison » pour pallier ces lacunes.

**Fédération des Délégués Départementaux de l'Éducation Nationale 124 rue La Fayette 75010 PARIS**  
Tél. 01 47 70 09 59 @: [federation@dden-fed.org](mailto:federation@dden-fed.org)

Association reconnue d'utilité publique – Association éducative complémentaire de l'Enseignement Public  
Association nationale de Jeunesse et d'Éducation Populaire - Siège social : Ministère de l'Éducation nationale

**Un autre regret : que les vidéoprojecteurs soient achetés sur les fonds de la coopérative scolaire.**

**Équipement informatique** : un ordinateur MAC dans les classes, pas toujours de salles informatiques, pas de tableaux interactifs.

Une directrice dynamique et motivée pouvant s'appuyer sur une équipe pédagogique solidaire.

Depuis peu une DDEN est présente dans l'école.

*Si à Mat des Caillols, il y a suffisamment d'ATSEM pour les 6 classes avec 2 personnes en surnombre qui peuvent répondre aux nécessités ailleurs, à l'école maternelle Dromer ce n'est pas le cas.*

Dans toutes les écoles, les demandes de petits travaux sont suivies d'effets de façon inconstante, irrégulière. Erreur de localisation, pas le matériel approprié ...

**Demande d'une aide administrative pour les suppléer dans ces tâches qui prennent beaucoup de temps alors qu'ils n'ont pas une décharge suffisante pour les effectuer ou que leur école est trop importante.**

**RASED :**

Seuls les psychologues sont encore présents dans les écoles. Les suivis par les maîtres E sont difficiles à obtenir.

Elle s'effectue dans les locaux de l'école élémentaire.

Concernant la restauration scolaire, tables et chaises sont adaptées, les verres sont les seuls éléments en plastique, self en élémentaire.

Pour des raisons de sécurité faire l'entretien extérieur (élagage, tonte des pelouses).

**Sécurité** : les abords des écoles visitées sont sécurisés : barrières et ralentisseurs parfois.

Interphones, visiophones évitent de nombreux déplacements aux directeurs

**Entretien des bâtiments :**

Les écoles dates de l'après-guerre au mieux et d'autres sont des réhabilitations. (2 et 3 niveaux, cours de récréation très exigüe...

Les demandes particulières de salle de jeux et de dortoirs pour les EM restent souvent sans suite.

**Fédération des Délégués Départementaux de l'Éducation Nationale 124 rue La Fayette 75010 PARIS**

**Tél. 01 47 70 09 59 @: [federation@dden-fed.org](mailto:federation@dden-fed.org)**

Association reconnue d'utilité publique – Association éducative complémentaire de l'Enseignement Public  
Association nationale de Jeunesse et d'Éducation Populaire - Siège social : Ministère de l'Éducation nationale

Les directeurs et directrices souffrent de ne pas être souvent entendus dans leurs demandes de travaux plus importants. Souvent les rapports " directeur/ chef des travaux de la mairie d'arrondissement" est bon, voire très bon (les petits travaux sont faits). Il semble que les services des régies municipales centrales soient moins bien organisés : une grande partie des demandes se "perd", les délais d'exécution des travaux sont parfois longs de plusieurs années.

### **349- École élémentaire Maurelette**

Il y a des classes orientées vers l'autoroute donc bruit incessant. Demande de rehaussement des grilles de la cour suite à des intrusions incessantes. L'école informe de l'absence régulière de personnel communal ce qui déstabilise régulièrement l'école.

Nombre de WC insuffisant. Une demande de cages multisport a été faite. Réseau internet trop faible. Le maître E en disponibilité n'a pas été remplacé.

### **350 : École maternelle Castellans les lions**

Cette école de type Pailleron, nécessite :

- Rénovation des extérieurs.
- Des sols, (présence d'amiante).
- Remplacement des fenêtres (variation de la température en fonction de la saison).
- Mise en place d'une signalétique de l'école.
- Fourniture de mobilier correcte et résistant.
- Besoin d'un jeu de cour supplémentaire.

### **354- École élémentaire Castellas les Lions**

Besoin d'un système distinct entre l'alarme incendie et l'alarme confinement – Ravalement de façade à faire ; établissement vétuste – Bâtiment type Pailleron – Isolation à revoir été comme hiver – Isolation phonique à revoir ; en particulier par le changement des sols – Pas de jeux ni d'équipement sportif dans la cour – Manque un dépose-minute devant l'école – Cantine trop petite.

Point positif : Equipe stable et soudée qui aime son métier

Cette école de type Pailleron, nécessite :

- Rénovation des extérieurs.
- Des sols, (présence d'amiante).
- Remplacement des fenêtres (variation de la température en fonction de la saison).
- Mise en place d'une signalétique de l'école.
- Fourniture de mobilier correcte et résistant.

Difficulté de joindre la régie pour les demandes de travaux et délais d'intervention très longs. Peu de sorties pédagogiques, du fait du coût du transport et de l'éloignement du centre-ville.

### **355- École élémentaire Parc Kalliste**

Système d'alarme inexistant – Clôture d'entrée trop basse – Animaux sous la toiture – Absence de gouttière – plaques de verre se dégradent – Mauvaise isolation – Dalles à changer – Chauffage défectueux au dernier étage – Manque des agents d'entretien par période –

Une école de type Pailleron avec des infrastructures externes dangereuses (chute d'une plaque de verre dans la cour de l'école) ; une école mal isolée (trop chaud l'été, froid l'hiver).

Des travaux lents à être effectuées, par période, par un manque de personnel municipal, et également par la difficulté de trouver l'interlocuteur adéquat, d'où un épuisement et un fatalisme devant ce type de situation ; une solution : « un copinage » avec des intervenants clés permettant l'accélération des travaux et l'obtention de moyens. Et parfois se confondre en remerciements - ce n'est pas la seule école - pour le travail fait (considéré comme une faveur et non comme un dû) !

**Fédération des Délégués Départementaux de l'Éducation Nationale 124 rue La Fayette 75010 PARIS**  
**Tél. 01 47 70 09 59 @: [federation@dden-fed.org](mailto:federation@dden-fed.org)**

Association reconnue d'utilité publique – Association éducative complémentaire de l'Enseignement Public  
 Association nationale de Jeunesse et d'Éducation Populaire - Siège social : Ministère de l'Éducation nationale

Un entretien lent et souvent défectueux de l'école : un renforcement de la sécurité a été obtenu après maintes demandes par la pose d'une porte d'entrée métallique. Malgré de nombreuses relances pas de réparations des toilettes, des fuites récentes, et également des toilettes bouchées.

Lenteur pour changer des rideaux d'un dortoir non appropriés (3 ans) ou pour enlever une souche dans la cour de l'école.

Cour d'école dangereuse et mal entretenue : présence de trous occasionnant de nombreuses chutes.

Une proportion d'enfants inquiétante (<50%) mangeant au restaurant scolaire : un chiffre bas (en moyenne 70 à 80% d'enfants mangent à l'école), attribuable au milieu social très précaire des parents (difficultés pour effectuer les démarches nécessaires pour obtenir des aides, découragement des parents devant les procédures à effectuer...).

Une école en REP+ entourée de barres d'immeubles, dans un environnement social difficile et où règne une précarité importante.

Une sécurisation de l'école insuffisante avec une clôture d'entrée trop basse.

Un directeur volontaire et une équipe soudée qui se bat pour son école et les élèves. Cependant un découragement engendré par le manque de moyens à sa disposition pour la mise en place d'exercices de sécurité : pas d'aide à la rédaction de procédures, pas d'alarmes audibles et différenciées, pas de fermetures internes de classes....

### **357- École maternelle Parc Kalliste**

Alarme audible pour les intrusions alors qu'elle devrait être « muette » - La totalité des enfants de 5/6 ans n'est pas vu par le médecin scolaire ; il n'y a que les urgences – Il manque un ralentisseur devant l'entrée de l'école – Chauffage et isolation à revoir ; froid l'hiver, chaud l'été – présence d'amiante sur les murs – Etablissement type Pailleron – Rideaux du dortoir à changer depuis 3 ans – Arbre à replanter ; souche à enlever – Nombreuses toilettes cassées, qui fuient malgré les réparations répétées ; elles sont souvent bouchées – Manque 1 dortoir – Revêtement de la cour dégradé, à changer –

Comme pour l'école élémentaire cette école est entourée de barres d'immeubles, dans un environnement social difficile et où règne une précarité importante.

#### **Mixité sociale et climat scolaire**

Aucune mixité scolaire dans les écoles MENPENTI, et assez bonne mixité pour l'école primaire CAP EST.

Bon climat scolaire pour ces 3 écoles.

Un restaurant scolaire en bon état.

**Fédération des Délégués Départementaux de l'Éducation Nationale 124 rue La Fayette 75010 PARIS**

**Tél. 01 47 70 09 59 @: [federation@dden-fed.org](mailto:federation@dden-fed.org)**

Association reconnue d'utilité publique – Association éducative complémentaire de l'Enseignement Public  
Association nationale de Jeunesse et d'Éducation Populaire - Siège social : Ministère de l'Éducation nationale

C'est également une école en REP+, de type Pailleron (faible résistance au feu) avec des murs isolés et ignifugés par l'amiante. Malgré cela l'isolation est mauvaise (trop chaud l'été, froid l'hiver).

Un problème de différenciation des alarmes confinement et intrusion-attentat ; inefficacité de la corne de brume, inaudible dans la plupart des classes.

Sécurité extérieure : demande d'un ralentisseur pour ralentir les voitures roulant à très vive allure devant la sortie de l'école.

### **358- École élémentaire St Joseph Servières**

Sécurité : Le signal d'alerte est inefficace pour le confinement.

La façade de l'école est taguée. Une partie du bâtiment est complètement laissée à l'abandon. Les toilettes sont en mauvais état. L'école a besoin de brise-vues le long du plateau sportif. L'école subit régulièrement des intrusions et dégradations. Pas de remplacement des agents municipaux. Pas de médecin scolaire, pas de maître E, pas de psychologue scolaire. Manque de capteurs d'alarme dans les classes (lors d'intrusion cela ne sonne pas). Le visiophone ne fonctionne pas correctement.

### **361- École maternelle St Joseph Servières**

Demande d'une aide à la rédaction du dispositif de sécurité en direction de la directrice – La psychologue est à mi-temps donc elle ne peut voir que les urgences – Pas d'association de parents d'élèves sur l'école ce qui n'aide pas à la levée de fonds – La façade de l'école est taguée du côté de l'autoroute qui borde l'école – Refaire les peintures pour la moitié des couloirs du rez-de-chaussée et de l'étage + une salle de classe – Manque d'insonorisation de l'école du fait de l'autoroute toute proche ; demande du conseil d'école depuis longtemps de la construction d'un mur antibruit – Le sol des sanitaires doit être refait ; fuites ; changement des siphons à faire – Pas de drapeau tricolore fourni par la municipalité – Les peintures de la cour doivent être refaites et les jeux modernisés – Risque d'intrusion par le grillage qui est régulièrement cisailé ; mairie et autoroute se renvoient la balle et rien n'est fait – Manque une rambarde pour l'accès au restaurant scolaire par un escalier.

**Fédération des Délégués Départementaux de l'Éducation Nationale 124 rue La Fayette 75010 PARIS**  
Tél. 01 47 70 09 59 @: [federation@dden-fed.org](mailto:federation@dden-fed.org)

Association reconnue d'utilité publique – Association éducative complémentaire de l'Enseignement Public  
Association nationale de Jeunesse et d'Éducation Populaire - Siège social : Ministère de l'Éducation nationale

### 365- École élémentaire Aygalades Oasis

Alerte incendie : signal sonore inadaptée du fait de la présence de plusieurs cours - L'absence de maître G nécessite une présélection par les enseignants.

L'équipe Pédagogique doit être très soudée et motivée pour installer un climat serein permettant la réussite des élèves.

Locaux de restauration trop petits.

- Manque de matériel informatique (TBI).
- Isolation très médiocre, les fenêtres ferment mal, sont sensibles au vent et aux variations de température : 30 à 35° l'été et 14 à 15° l'hiver.
- Revêtements de sol vétustes à changer (**amiante**).
- Petits mobiliers insuffisants, vétustes et très fragiles difficiles à faire remplacer.
- Mise en place d'un système d'alerte fiable pour les risques majeurs et intrusion.
- Le portail d'accès au gymnase étant ouvert en permanence, permet l'entrée dans l'école 24h sur 24.

### 368- École élémentaire Les Abeilles

Pas d'alarme spécifique attentat/confinement intérieur – C'est un ancien immeuble d'habitation reconverti en école ; école trop petite pour le nombre d'élèves – Manque de personnel pour l'entretien des locaux – Pas d'espace sportif à proximité de l'école

Travaux ou actions concernant la sécurité :

- Les interphones installés dans les classes fonctionnent, mais certaines classes n'en sont pas équipées
- Pas de liaison téléphonique ou pas interphone possible entre l'annexe et le bâtiment principal de l'école
- Il manque des antidérapants sur les nez de marches CE1B
- Toujours pas de casiers sur les bureaux du CPB (remarque : depuis plus d'un an). Les fournitures sont posées par terre : encombrement au sol, déplacements et évacuation en cas d'incendie dangereux
- Des infiltrations d'eau dans les deux Algeco de l'annexe (depuis plus d'un an également), eau qui tombe sur les radiateurs par fortes pluies
- Prise électrique non fixée au CM2A

Rétablissement (promis avant les travaux en avril 2013) de fils de fer au-dessus du tableau pour affichage

**Fédération des Délégués Départementaux de l'Éducation Nationale 124 rue La Fayette 75010 PARIS**  
**Tél. 01 47 70 09 59 @: [federation@dden-fed.org](mailto:federation@dden-fed.org)**

Association reconnue d'utilité publique – Association éducative complémentaire de l'Enseignement Public  
 Association nationale de Jeunesse et d'Éducation Populaire - Siège social : Ministère de l'Éducation nationale

Travaux d'embellissement et de finition

-CE1B : tableau non horizontal depuis la peinture de la classe

-Scotch de masquage autour des néons à enlever : CE2A, salle des maîtres, CE1B, entre autres

-Portes manteaux à installer, au 4ème étage et au 2ème étage car absents ou en nombre insuffisant

Se rajoutent pour cette année :

- Panneaux d'affichage à fixer,
- Encombrants à enlever,
- Bâches du toit de la salle polyvalente à refixer de façon pérenne,

- Distributeur de papier toilette à fixer DANS les toilettes du 1er étage,

- La nécessité de réfléchir à l'amélioration de la température et de l'hygiène dans la salle polyvalente

- Cours tellement petites qu'elle nécessite deux services de récréés

- Salle de cantine tellement petite qu'elle nécessite 4 services

- Vitres cassées dans la salle polyvalente rafistolées au scotch

- Etagère effondrée dans la bibliothèque depuis plus d'un an

Point de ralliement incendie (parc de la rotonde) inaccessible : fermé à clef, clef non fournie

Pas d'internet dans l'école, pas de parc informatique.

- Contenu indigent de la bibliothèque commune

Pas de toilettes fermant à clef pour les enseignants

Le conseil d'école signale la nécessité de mettre du papier toilette dans les toilettes et du savon dans les toilettes.

Nécessité de réfléchir à l'amélioration de la température et de l'hygiène dans la salle polyvalente.

### **369- École élémentaire St Savournin/Barthélémy**

Exercice intrusion difficile à mettre en place correctement car portes d'entrée et baies vitrées – Peintures à rafraîchir et étanchéité du bâtiment – Pb du non remplacement lors des absences du personnel de nettoyage – Pas de drapeau tricolore – Il manque des jeux dans la cour pour les élèves – Manque un passage clouté face à l'école – Cantine agréable visuellement mais très bruyante – Manque 2 personnels sur 2 postes d'ATSEM.

Points positifs : gestion du parc informatique – mairie qui donne des tickets de transport public pour l'école.

**Fédération des Délégués Départementaux de l'Éducation Nationale 124 rue La Fayette 75010 PARIS**

**Tél. 01 47 70 09 59 @: [federation@dden-fed.org](mailto:federation@dden-fed.org)**

Association reconnue d'utilité publique – Association éducative complémentaire de l'Enseignement Public  
Association nationale de Jeunesse et d'Éducation Populaire - Siège social : Ministère de l'Éducation nationale

### **370- École élémentaire Chartreux**

Le diagnostic prévention-sécurité n'a pas été fait. A priori il doit être établi à partir d'un document sécurité de la mairie qui est sur leur site. Le directeur ne semble pas avoir été informé de cette consultation possible – La psychologue scolaire est peu présente dans cette école – Il est nécessaire de refaire la façade de l'école qui date des années 70 – Isolation thermique à faire – Classes à repeindre – Isolation phonique à faire du fait de la proximité des voies SNCF le long de l'école – Salle de motricité fermée du fait de fissures au plafond.

Le drapeau tricolore n'est pas fixé définitivement – Cour trop petite sans jeux – Demande de ralentisseur non satisfaite à ce jour

Points Positifs : l'entretien des ordinateurs est fréquent et efficace – Bonne insonorisation de la cantine –

### **371- École maternelle Chartreux Ivaldi**

La salle de motricité est la salle d'accueil ce qui n'est pas optimum – Dortoirs trop petits par rapport aux besoins – Le dispositif de sécurité extérieure n'est pas satisfaisant ; porte d'entrée défectueuse

### **373-École élémentaire des Chartreux Eugène Cas 2 -Appl**

Façade dégradée, non restaurée – Présence d'amiante – Insuffisance de matériel – Bâtiment très vétuste – Manque d'isolation chaud/froid – Plus de médecin scolaire disponible – Vol du drapeau tricolore quand on le laisse – Manque de bureaux pour les élèves – Les enseignants considèrent la dotation par élève insuffisante.

**Fédération des Délégués Départementaux de l'Éducation Nationale 124 rue La Fayette 75010 PARIS**  
**Tél. 01 47 70 09 59 @: [federation@dden-fed.org](mailto:federation@dden-fed.org)**

Association reconnue d'utilité publique – Association éducative complémentaire de l'Enseignement Public  
 Association nationale de Jeunesse et d'Éducation Populaire - Siège social : Ministère de l'Éducation nationale

**374- École primaire Michelet Foch**

Service d'évacuation : Pas de possibilité de sortir de l'école dans la rue, trop dangereux –

La sieste est faite dans le gymnase de l'école – Demande par les parents de l'installation d'une barrière le long de ligne de tram qui longe l'école mais sinon problème d'évacuation de l'école en cas d'exercice incendie –

**375- École élémentaire La Feuillaie**

On entend mal le signal d'alarme en cas de déclenchement de l'alerte incendie – Aucun enfant signalé (11 à ce jour) au Rased n'a été vu - Manque une salle des maîtres adaptée avec 13 professeurs – Sanitaires des personnels dégradés – Tuyau du préau à reconditionner ; pas de point d'eau – Des travaux ont été faits il y a 5 ans mais c'est un cache-misère – Problème du suivi des petits travaux – Demande d'une clôture autre qu'un simple grillage – Cantine à agrandir -  
Points positifs : Cantine neuve – Sanitaires corrects –

**376- École maternelle La Feuillaie**

Ravalement façade à refaire – Mauvaise isolation ; problème de chauffage dans certaines classes – Problèmes récurrents d'évacuation dans les sanitaires – Plateau sportif n'ayant plus qu'un seul panneau de basket – Cour de récréation trop petite pour une école de 7 classes ; revêtement du sol abîmé (trous dangereux) – Lorsqu'il pleut, l'eau stagne dans ces trous et il faut l'enlever manuellement – Demande de feux tricolores devant l'école –

**377- École maternelle Longchamp**

Manque d'isolation contre la chaleur alors que l'hiver l'école est surchauffée – Pas de drapeau tricolore – Manque d'ombre dans la cour de l'école – Au niveau sécurité : difficile de sortir car l'école est dans une impasse –

**378- École primaire Leverrier**

La sonnerie d'alerte incendie n'est pas assez puissante – Sinon RAS

**380- École maternelle Ste Sophie**

Sécurité : Pas de système d'alarme spécifique pour incendie et intrusion – Nécessité de changer le portail du plateau sportif donnant sur la rue Roquebrune. Nuisances sonores car l'école est placée le long d'une voie ferrée ; mise en place d'une isolation phonique – La salle de motricité est la salle d'accueil encombrée par le matériel d'EPS – 2 locaux trop petits dont l'un sert aussi de BCD – La cour de l'école maternelle est trop petite et trop près de la cour de l'élémentaire – Cantine trop petite qui sert à la fois pour l'élémentaire et la maternelle ; très bruyante –

**383- École élémentaire Chave**

Peinture à refaire – Pb de chaleur dans les classes aux beaux jours – Le personnel communal est en sous-effectif pour l'entretien de l'école – Demande d'un gymnase depuis des années – Manque la mention « Ecole de la République » - Le matériel éducatif est de qualité mais en nombre insuffisant.

**Fédération des Délégués Départementaux de l'Éducation Nationale 124 rue La Fayette 75010 PARIS**  
**Tél. 01 47 70 09 59 @: [federation@dden-fed.org](mailto:federation@dden-fed.org)**

Association reconnue d'utilité publique – Association éducative complémentaire de l'Enseignement Public  
Association nationale de Jeunesse et d'Éducation Populaire - Siège social : Ministère de l'Éducation nationale

### **384- École maternelle Chave**

PPMS : pas de mallette sécurité, pas de pack d'eau en cas d'empoisonnement de l'eau du robinet – Aucun enfant de 5/6 ans n'est vu par le médecin scolaire car il est parti à la retraite – RASED : seule la psychologue intervient à la demande ; la maitre E n'intervient pas car trop d'enfants vu en élémentaire surtout pour les orientations – Peinture du rez-de-chaussée à refaire – Problème de fuite quand il pleut – Rideaux du dortoir à changer – Manque de mobilier – Demande d'une rampe d'accès à la cour de l'école – Manque de personnel communal pour l'entretien – Superficie insuffisante pour les dortoirs – Rideaux plus opaques à installer – Gymnase insalubre – Manque la mention « Ecole de la République » sur l'école – Rénover certains jeux de cour – Le portillon d'entrée de l'école s'ouvre trop facilement ; le sécuriser – Demande d'un ordinateur ou une tablette par classe – Cantine trop bruyante et vétuste –

### **385- École élémentaire St Pierre**

En cycle 3, le Rased n'intervient pas malgré une forte demande (24 PPRE) – Peinture, huisseries, sol, murs à rénover – Les travaux effectués ne sont pas toujours à la hauteur, manque de professionnalisme – La directrice demande une plus grande sécurisation de la cour car les grilles sont facilement franchissables –

### **388- École maternelle St Pierre**

Les enfants étaient nombreux malgré l'alerte rouge. Il s'agit de l'école dans laquelle les deux platanes de la cour ont été coupés dans des conditions désastreuses cet automne. Deux gros tas de goudrons en train de fondre à la place des arbres, aucune ombre malgré les demandes de la directrice et des parents depuis des mois. Il y a eu plusieurs articles dans La Provence sur cette affaire, sans résultat. Gamins en hyper thermie hier...A suivre.

**Fédération des Délégués Départementaux de l'Éducation Nationale 124 rue La Fayette 75010 PARIS**  
**Tél. 01 47 70 09 59 @: [federation@dden-fed.org](mailto:federation@dden-fed.org)**

Association reconnue d'utilité publique – Association éducative complémentaire de l'Enseignement Public  
 Association nationale de Jeunesse et d'Éducation Populaire - Siège social : Ministère de l'Éducation nationale

### **389- École maternelle Fraissinet**

L'école subit des tags à répétition – Aucun dispositif extérieur : agent communal nécessaire – Médecin scolaire à la retraite non remplacé ; aucun enfant de 5/6 ans n'est vu – La salle de motricité est le hall d'entrée encombré de matériel d'EPS – Drapeau tricolore pas à l'extérieur mais dans le hall d'entrée– Cantine scolaire : problème récurrent de l'absence ou grève des ATSEM.

### **390- École élémentaire Fraissinet**

La rue qui passe devant l'école est limitée à 50 km/h, pas suffisant – Plus de médecin scolaire parti à la retraite – Beaucoup de bureau d'élèves cassés – Demande d'un point d'eau dans la salle des maîtres – Fuites au plafond dans salles de classes et la cantine.

### **391- École élémentaire Franklin Roosevelt**

Pas de matériel pour le confinement – Améliorer la cour de récréation, les façades intérieures, la salle polyvalente (plaque d'égout à l'intérieur, odeur), refaire les peintures des classes – Pas de TBI –

Garde-corps des balcons 1<sup>er</sup> et 2<sup>eme</sup> étage à repeindre voire à changer selon le degré de vétusté et de détérioration(rouille). Leur vétusté peut entraîner des chutes aux graves conséquences ! L'accès aux salles de classe n'est, ainsi, pas sécurisé et peut s'avérer dangereux.

Les fontaines à eau doivent être fonctionnelles ! Réparations à prévoir rapidement au 1<sup>er</sup> étage (sur balcon).

Réfection du revêtement de la cour à effectuer rapidement.

Les bâtiments scolaires : État des bâtiments côté rue à l'extérieur satisfaisant.

Des travaux d'accessibilité (ascenseur) sont envisagés pour la mise aux normes de l'accessibilité sur pression importante des associations vérifiant l'accessibilité des bâtiments publics.

École comportant de nombreux escaliers intérieurs et extérieurs.

Toilettes des filles, la vétusté des locaux et surtout les dégradations de portes cassées (serrures) non réparées, 2 WC sur 7 fonctionnent ! Soit 5 WC condamnés sans porte. Dans les toilettes des garçons 4 WC sur 5 fonctionnent.

Il est urgent de réparer les WC hors service, améliorer les toilettes en général (forte odeur dans les toilettes garçons).

Ce manque d'entretien et les dysfonctionnements des sanitaires sont inadmissibles.

Nous constatons également que deux classes au 1<sup>er</sup> étage (au-dessus des toilettes) n'ont pas d'issue de secours en cas d'incendie.

La peinture des classes est à revoir dans certaines salles.

Salle polyvalente au sous-sol inoccupée car insalubre. Couloir y conduisant dont les murs sont dégradés, dans la salle forte odeur d'égouts !

Nous sommes médusés par l'odeur pestilentielle des égouts ! Le crépi et la peinture se décollent des murs, humidité, fissures...

Salle informatique insalubre, forte humidité, odeur de renfermé et d'humidité. Présence de deux plaques d'égouts à l'intérieur ! Salle en contre bas de la rue.

Travaux urgents de sécurité. Beaucoup de travaux sont obligatoires pour une école recevant des élèves, du public !

Manque de ventilation mécanique dans les salles.

Des équipements sportifs satisfaisants sont mis à disposition des élèves hors enceinte de l'école (Œuvre Catholique JJ Allemand) que nous n'avons pas visités.

### **392- École élémentaire Abbé de l'Épée**

Confusion entre les signaux d'alerte (incendie – confinement) – Mobilier scolaire à changer – Feux de signalisation à régler pour les heures d'entrée et de sortie de classe – Cantine pas assez grande ; demande d'agrandissement, 4 services

Bâtiments scolaires : année de construction non identifiée.

Bruit : bruit émanant du côté du Boulevard du Jarret (Sakakine)

Climatisation : en période scolaire chaude (du printemps à la fin de l'automne) il fait quelquefois plus de 30°C dans les classes : l'installation de ventilateurs serait une solution peu onéreuse apportant un minimum de confort aux enfants et aux personnels.

Peintures et revêtements muraux : à rafraîchir.

Cour de l'école : 1 platane mort signalé depuis septembre 2018.

**Fédération des Délégués Départementaux de l'Éducation Nationale 124 rue La Fayette 75010 PARIS**  
Tél. 01 47 70 09 59 @: [federation@dden-fed.org](mailto:federation@dden-fed.org)

Association reconnue d'utilité publique – Association éducative complémentaire de l'Enseignement Public  
Association nationale de Jeunesse et d'Éducation Populaire - Siège social : Ministère de l'Éducation nationale

Restauration Scolaire : agrandissement du restaurant scolaire demandé depuis plusieurs années ; 4,5 services/repas pour environ 300 élèves soit 3 agents pour 100 enfants. Absentéisme énorme des personnels municipaux.

Sécurité : Moyens de communication des alarmes et alertes à différencier et simplifier car confusions (incendie, attentats-intrusion). Compte tenu de bâtiments séparés.

Sécurité extérieure (entrée de l'école) : Feu de signalisation non réglé sur les horaires d'entrée et de sortie de l'école. La présence d'agents de sécurité à l'entrée le matin et le soir à la sortie serait utile compte tenu du nombre important d'adultes et enfants (école à 14 classes) présent dans la rue devant l'entrée.

Matériel éducatif : souhait d'acquisition de tablettes et Tableau informatique.

Un programme de renouvellement régulier de tables et chaises est nécessaire.

Matériel éducatif : souhait d'acquisition de tablettes et Tableau informatique. Un programme de renouvellement régulier de tables et chaises est nécessaire.

### **393- École maternelle Abbé de l'Épée**

Confusion entre les signaux d'alerte (incendie – confinement) – Problèmes récurrents de plomberie dans les toilettes.

Bâtiments scolaires : problèmes récurrents de plomberie (fuites d'eau, problèmes dans les sanitaires). Une révision générale de la plomberie serait utile.

La mise à disposition d'un local dédié à la santé scolaire serait bienvenue.

Climatisation : en période scolaire chaude (du printemps à la fin de l'automne) il fait quelquefois plus de 30°C dans les classes : l'installation de ventilateurs serait une solution peu onéreuse apportant un minimum de confort aux enfants et aux personnels. 2 services/repas ; personnel insuffisant malgré 2 aides en plus du personnel ATSEM : soit 1 ATSEM pour 25 à 30 enfants.

Sécurité : Moyens de communication des alarmes et alertes à différencier et simplifier car confusions (incendie, attentats-intrusion). Un mode plus simple devrait être trouvé.

### **395- École élémentaire Convalescents**

Manque d'hygiène dans les salles de classe – Toilettes à refaire – Humidité, salpêtre – Les classes le long de la rue sont très bruyantes, pose de double vitrage souhaité – Pas d'équipement sportif –

désinsectisation et dératisation qui doivent être plus fréquentes.

Évacuation d'eaux usées des toilettes.

Repenser la dalle au pied du platane qui abrite les nids de rats.

-CHSCT à alerter :

Condition de travail et sécurité.

Taille de la cour propice à beaucoup de petits accidents.

Taille de certaines classes.

### **396- École élémentaire Maurice Karsec**

Problème d'alarme non différenciée (incendie, confinement) – Placer des films occultants pour bloquer la vue de l'extérieur sur la partie basse de l'école – Pas de drapeau tricolore à l'école – Mobilier neuf difficile à obtenir – Chauffage insuffisant – Attente de travaux dans les sanitaires depuis 6 mois – Cour trop petite par rapport au nombre d'élèves de l'école – Pas de signalisation de l'école, pas de ralentisseur pour ralentir la circulation – Budget pédagogique un peu juste.

Une école bien close par des immeubles sur 3 de ses côtés, le quatrième donnant sur une rue (on peut éventuellement occulter les fenêtres par la pose d'un film réfléchissant).

Comme dans de nombreuses écoles, difficulté de trouver un interlocuteur et le personnel pour effectuer les réparations demandées, réparations souvent différées malgré les relances répétées (sanitaires, création d'une classe).

Comme gros travaux nécessaires : Un bâtiment en rdc comprenant les toilettes, la chaufferie et le cabinet médical n'est pas étanche et est envahi par les rats (malgré plusieurs campagnes de dératisation). De ce fait depuis 4 ans le cabinet médical est inutilisable malgré deux rénovations intérieures inutiles et coûteuses (car ces rénovations ne réglaient pas le problème mais ses conséquences).

**Fédération des Délégués Départementaux de l'Éducation Nationale 124 rue La Fayette 75010 PARIS**  
**Tél. 01 47 70 09 59 @: [federation@dden-fed.org](mailto:federation@dden-fed.org)**

Association reconnue d'utilité publique – Association éducative complémentaire de l'Enseignement Public  
 Association nationale de Jeunesse et d'Éducation Populaire - Siège social : Ministère de l'Éducation nationale

Une école en REP+, avec une mixité sociale importante : à côté d'une population à dominante maghrébine, cohabitation d'enfants d'origines diverses comme européenne, américaine, brésilienne, chinoise. Une des originalités de l'école est sa classe de musique (CE2, CM1, CM2) en partenariat avec la Cité de la Musique où interviennent des professionnels des cordes (violon, alto, violoncelle, contrebasse), et également sa formation de cordes.

Des abords de l'école accidentogènes : la sortie donne sur une route passante, en sens unique avec un trafic de voitures important, roulant à vitesse élevée, sans signalisation de l'école, ni ralentisseur. Problème de suivi insuffisant des enfants en difficulté par un manque de personnel de RASED.

Un restaurant scolaire récent, bien conçu, peu bruyant.

### **397- École élémentaire National**

Problème d'alarme non différenciée (incendie, confinement) – Prévision d'agrandissement de l'école – Locaux vétustes, peinture à refaire dans 2 classes – Intrusion possible dans la cour de l'école (plainte déjà déposée) – Cantine trop petite – Lenteur dans la décision municipale –

### **398- École Mat Strasbourg**

- Travaux / État de l'école : L'école ayant été réhabilitée il y a 4 ans, pas de problèmes à ce niveau-là.

Toutefois, constat de la lenteur de la réactivité pour les "petits travaux" signalés à la régie Nord. Par exemple, une enseignante attend depuis octobre la pose d'un tableau... Et ceci n'est qu'un exemple parmi tant d'autres...

### **399- École primaire National 13003**

- La COUR n'est pas adaptée à l'effectif de l'école : sur deux niveaux, elle est très dangereuse, avec des recoins, des barrières et des escaliers. Nous sommes obligés de faire deux récréations, ce qui occasionne beaucoup de bruit et donc du stress supplémentaire pour les élèves et les enseignants.

**Fédération des Délégués Départementaux de l'Éducation Nationale 124 rue La Fayette 75010 PARIS**  
Tél. 01 47 70 09 59 @: [federation@dden-fed.org](mailto:federation@dden-fed.org)

Association reconnue d'utilité publique – Association éducative complémentaire de l'Enseignement Public  
Association nationale de Jeunesse et d'Éducation Populaire - Siège social : Ministère de l'Éducation nationale

- Les CLASSES sont surchargées : très souvent plus de 26 élèves par classe alors que notre école se situe en ZEP, REP +, zone violence...

- La sécurité et l'hygiène ne sont pas respectées :

\* Des classes trop petites, pas de place pour un seul bureau supplémentaire (qu'il est d'ailleurs souvent difficile de se fournir), des portes sorties de secours incendie bloquées ou absentes ; pas d'espace adapté pour confiner les élèves (et pas de mallette de confinement), la sonnerie d'alarme n'est pas audible dans l'un des 2 bâtiments.

\* Certaines classes sont au 3ème étage avec des escaliers glissants, sombres, et étroits ne permettant pas à l'enseignant de voir tous ses élèves en même temps. Ces escaliers sont d'autant plus dangereux en cas d'alarme incendie.

Nous rencontrons régulièrement des problèmes de chauffage : passant selon les jours de 13°C à 26°C. Dans ces conditions, il est difficile de demander aux élèves d'être concentrés pour travailler.

\* Un chauffage est tombé dans l'une des classes.

\* La salle informatique du 4ème étage n'est pas chauffée.

-La CANTINE ne peut accueillir que 40 élèves à la fois. Les enfants déjeunent donc en 15 minutes maximum. Certains d'entre eux déjeunent donc tard (13h15) et n'ont pas terminé de manger au moment de la reprise des cours (à 13h30). Encore une fois, difficile de ne pas être stressé et de rester concentré en classe l'après-midi, d'autant plus que le temps cantine est long et pénible pour les élèves qui passent 2h dans la cour, été comme hiver.

- Aux problèmes spécifiques à notre école s'ajoute le fait que la construction d'écoles supplémentaires n'a pas été anticipée et toutes les écoles du quartier sont complètes. L'école est infestée de cafards et de rats.

\* De nombreuses toilettes fuient, ou sont condamnées, l'odeur dans les toilettes des garçons est insoutenable. Il y a également des fuites d'eau dans la bibliothèque et les faux plafonds n'ont pas été remplacés.

\* Les élèves se retrouvent souvent sans papier toilette car il n'est pas disponible dans les WC.

#### **402- École primaire Bugeaud 13003**

Qui dit nouvelle école dit pleins de problèmes !

-Une seule installation sanitaire mixte avec seulement 4 cuvettes pour une centaine d'élèves du côté élémentaire et bien sur des conditions d'hygiène déplorables comme l'absence du savon.

-Un dortoir trop petit pour accueillir tous les enfants scolarisés en petite section de la maternelle : du coup l'équipe pédagogique a dû faire voter des nouveaux horaires d'accueil pour l'après-midi : une partie des enfants est accueillie à 13H30 pour faire le dodo et l'autre partie est accueillie à 15H pour participer directement avec les autres aux ateliers d'apprentissage.

#### **404- École élémentaire St Charles 2**

Portes s'ouvrant vers l'extérieur des pièces et sans clé d'où difficulté du confinement sécurisé – Isolation à améliorer – Problème de réglage du chauffage – Pas de visiophone dans l'école – Nombreuses chaises cassées – Barre des rideaux qui se détachent – Sonnerie de la cour qui ne fonctionne pas – Il a fallu 4 mois pour déboucher les toilettes – Accès à la cantine dangereux, mettre une rambarde – Manque de réactivité de la mairie suite à la demande de travaux – Envisager la climatisation de l'école vu la chaleur aux beaux jours – Rats, cafards, punaises de lit apparaissent de temps en temps. Ecole en grande difficulté.

Une dizaine de demandes de petits ou grands travaux sont en cours. Certains remontent à 2013. Toutes les démarches entreprises pour que les locaux soient « normalement » entretenus, demandent énormément de persévérance, voire d'acharnement pour aboutir, quand elles aboutissent. Côté « espaces verts », une demande d'aménagement du jardin pédagogique et d'une partie de l'école, faite en 2014, devait n'être réalisée qu'en 2015, puis rien !!!

L'hygiène est le cadet des soucis de la Mairie de Marseille : odeurs pestilentielles des toilettes (à cause de canalisations défectueuses, demande depuis mars 2013), pénurie de papier hygiénique, la dératisation n'est pas régulière ou systématique (il faut toujours en faire la demande), le manque de personnel municipal empêche un nettoyage « à fond » de l'école...

**406- École élémentaire Vaillant**

Problème d'alarme non différenciée (incendie, confinement) – Difficulté à assurer l'entretien de l'école –

**408-École maternelle JOBIN CADENAT 13003**

École préfabriquée, construite en urgence...

- Infiltration d'eau (3ème réfection des toits en moins de 10 ans)
- Pas de salle informatique
- Pas de BCD
- Pas d'accès à un gymnase ouvert
- Présence parfois de rats et de blattes (salle, classes, couloirs, salle de maitres)
- Les commandes annuelles de matériels pédagogiques par les enseignants sont compliquées et limitées, 1 fournisseur principal Charlemagne, pourquoi ? C'est cher !
- Contenu des TAP peu intéressant, mais ça se passe bien avec l'asso qui a son propre matériel à part le photocopieur, notre budget va exploser...

Petits travaux longs à obtenir.

**409- École élémentaire St Charles 1**

Difficulté à entendre la sonnerie incendie – Impossibilité de fermer à clé certaines pièces pour le confinement –

**410- École maternelle St Charles**

La sonnerie incendie – Impossibilité de fermer à clé certaines pièces pour le confinement – 5 intrusions dans l'école en 2018 – Des travaux de réparation sont toujours en attente, temps de traitement trop long – Le revêtement du sol dans la salle de motricité est dangereux – Les dortoirs, trop petits, sont insuffisants – L'enceinte extérieure de l'école est trop basse ce qui facilite les intrusions. Simple grillage de faible hauteur, franchissable par des enfants.

**Fédération des Délégués Départementaux de l'Éducation Nationale 124 rue La Fayette 75010 PARIS**  
Tél. 01 47 70 09 59 @: [federation@dden-fed.org](mailto:federation@dden-fed.org)

Association reconnue d'utilité publique – Association éducative complémentaire de l'Enseignement Public  
Association nationale de Jeunesse et d'Éducation Populaire - Siège social : Ministère de l'Éducation nationale

La pose d'une alarme anti-intrusion peut résoudre le pb d'intrusion dans le bâtiment principal, mais pas dans la cour. Et pendant le temps scolaire, quand l'alarme est inactive, n'importe qui peut entrer.

Il devrait y avoir une solution entre ne rien faire et élever des murs de 4 mètres de haut...

Le bâtiment est bordé par un espace qui peut être considéré comme un terrain vague (entre le préfabriqué et le grillage qui longe la rue Lucien Rolmer ou derrière le bâtiment principal côté autoroute. Ces espaces sont laissés à l'abandon, des personnes y jettent leurs déchets. C'est le royaume des chats errants qui font leurs déjections dans les jardinières dans la cour de récréation et se nourrissent dans les containers de la cantine, de rats et 2 départs d'incendie sur 2 ans dont un qui a failli être dramatique et qui a touché directement le mur du préfabriqué de l'école (la classe en préfabriquée) en juillet 2013, heureusement que c'était pendant les vacances !

Il nous a été demandé par l'ingénieur à la Mairie Centrale de ne plus utiliser le jardin pédagogique jusqu'à nouvel ordre. L'évacuation des eaux usagées salle des maitres (point d'eau et lave-linge de l'école) + cabinet médical n'est pas reliée au tout à l'égout et se déverse dans le jardin.

Espace bibliothèque dans un coin de la salle de motricité assez pitoyable. Les deux petites cloisons (hauteur environ 1 mètre) sont une vieille installation de fortune et instable. Ces deux cloisons, à force de s'appuyer dessus, ont cédé. Elles sont descellées l'une de l'autre et partiellement descellées du sol.

Manque des rangements pour les produits d'entretien. Fermeture très difficile du placard dans le couloir qui sert aux balais, seaux... Les élèves passent devant tous les jours. Chaque semaine, un élève tombe dedans. Manque des rangements pour le matériel de sport (ballons, cerceaux, échasses, plots en tous genres).

Problème de rangement des vélos. Jusqu'à présent, ils sont stockés dans le cafoutch. La commission de sécurité avait pointé ce problème car le compteur électrique, qui doit être protégé et facilement accessible est dans ce cafoutch.

La question des gabians est normalement résolue maintenant. Des dispositifs ont été installés l'année dernière sur le toit et avaient bien fonctionné. Inspection du dispositif prévue pendant les vacances et réparation si nécessaire.

Problèmes récurrents de rats dans l'école (cantine et cours de récréation) malgré les traitements.

**Fédération des Délégués Départementaux de l'Éducation Nationale 124 rue La Fayette 75010 PARIS**  
Tél. 01 47 70 09 59 @: [federation@dden-fed.org](mailto:federation@dden-fed.org)

Association reconnue d'utilité publique – Association éducative complémentaire de l'Enseignement Public  
Association nationale de Jeunesse et d'Éducation Populaire - Siège social : Ministère de l'Éducation nationale

Aux abords de l'école voilà 7 ans que nous réclamons un panneau de signalisation école, les voitures déboulent à toute vitesse, se trompent souvent avec l'entrée d'autoroute et ne savent pas qu'il s'agit d'une impasse avec 2 écoles au bout.

- La MPM ne passe pas tous les jours pour nettoyer et il y a souvent des cannettes de bières et de bouteilles cassées qui restent devant l'école et des cadavres de rats qui restent plusieurs jours avant d'être ramassés sur les trottoirs.

Le budget livres de la caisse des écoles a été divisé par 2 et la mairie a décrété qu'il n'y aurait plus de cars pour emmener les maternelles dans les parcs et massifs.

#### **414- École élémentaire La Paix 13001 et 13006-**

La demande de l'école qui perdure depuis des années et qui nous semble essentielle est la création d'un emplacement handicapé, devant la maternelle [77 rue Grignan 13006](#) et devant l'élémentaire 56 rue de la Paix 13001. Nous sommes une école en accessibilité et rien n'a été prévu pour que les transports d'élèves puissent s'arrêter devant l'école.

#### **415- École maternelle des Bergers**

Sonnerie incendie inaudible dans plusieurs classes – La pollution extérieure de la rue est problématique pour aération des locaux - L'entrée de l'école sert d'urinoir public au quartier – Salle de motricité trop petite – Sortie de l'école dangereuse vu la circulation – Demande de placer des bandes rugueuses refusée pour le moment –

#### **418- École maternelle Parc Bellevue**

Problème d'alarme non différenciée (incendie, confinement) – Manque d'isolation thermique de l'école – Lenteur d'exécution du conducteur des travaux – Réfection des sanitaires de l'étage refusé par la mairie – Pas de drapeau tricolore à l'école – Besoin d'un jeu de cour – Le plan numérique au sein de notre établissement n'est qu'utopie. La salle informatique d'une superficie de 8 m<sup>2</sup> est multi fonction. Il s'agit de la salle des maîtres qui a été adaptée au mieux, avec le peu de moyens dont nous disposons, en salle informatique, salle des maîtres, cabinet médical, salle de réunion. Les postes informatiques utilisés proviennent de dons des enseignants

**Fédération des Délégués Départementaux de l'Éducation Nationale 124 rue La Fayette 75010 PARIS**  
**Tél. 01 47 70 09 59 @: [federation@dden-fed.org](mailto:federation@dden-fed.org)**

Association reconnue d'utilité publique – Association éducative complémentaire de l'Enseignement Public  
 Association nationale de Jeunesse et d'Éducation Populaire - Siège social : Ministère de l'Éducation nationale

Les locaux ne suffisent pas à répondre aux besoins de nos élèves (absence de BCD, refus d'aménager un logement de fonction inoccupé pour la création d'une classe supplémentaire).

- Notre coopérative scolaire ne nous permet pas d'investir dans l'achat de parcours de grande motricité

Les températures estivales sont difficilement supportables dès le mois de mai (plus de 35° dans les classes), absence de préau dans la cour.

### **419- École élémentaire Parc Bellevue (Rep+)**

Issue de secours difficile à ouvrir, plan d'évacuation pas à jour (?) – Violence du quartier, mauvais climat scolaire, aucune mixité sociale – Les abords de l'école sont jonchés de débris, sale – Stationnement anarchique – Isolation à revoir (été comme hiver) – 2 classes qui donnent dans la rue sont bruyantes – La porte des toilettes de la cour manque depuis 2 ans – Un évier bouché signalé depuis longtemps – Drapeau tricolore non fourni par la mairie – Pas d'arbre, pas de préau demandé depuis longtemps – Ecole en tension nécessitant des travaux de sécurité sollicités mais non réalisés.

Le préau est demandé depuis 1999. Il a été voté dans le cadre de l'ANRU et doté de 50.000 euros en 2013 ; les enfants meurent de chaud en été (goudron fond dans la cour - intervention des pompiers pour les malaises des élèves dus aux températures très élevées en été) et n'ont pas d'abri en hiver lorsqu'il fait froid ou qu'il pleut ! C'est URGENT d'autant plus que cela a été ACTE ET FINANCE !

Les travaux sont trop longs en général : nous attendons des semaines, voire des mois pour des réparations, cela n'est pas normal !

- Classe CM2B : il pleut dans la classe depuis que le plafond a été refait en août 2015 ! Est-ce normal ? Signalé en septembre 2015

- Classe CPC : il n'y a plus de lumière au tableau depuis que le plafond a été refait en août 2015, le personnel « régie électrique » est venu plusieurs fois MAIS RIEN N'A ÉTÉ FAIT ! Signalé en septembre 2015

- Les fenêtres ferment MAL dans les classes CM2B, CPC, CPA, CM1A, signalé depuis 2014

**Fédération des Délégués Départementaux de l'Éducation Nationale 124 rue La Fayette 75010 PARIS**  
Tél. 01 47 70 09 59 @: [federation@dden-fed.org](mailto:federation@dden-fed.org)

Association reconnue d'utilité publique – Association éducative complémentaire de l'Enseignement Public  
Association nationale de Jeunesse et d'Éducation Populaire - Siège social : Ministère de l'Éducation nationale

- Les tringles du CPC ont été fixées trop basses et on ne peut plus ouvrir la fenêtre ! signalé depuis 2014. Il faut des rideaux opaques dans cette classe car il y fait beaucoup trop chaud en été en plein soleil
- Tringle à fixer dans la salle d'anglais

- Dalles à remplacer dans la classe CM2B (à cause de la pluie), classe CLIN, classe CPA (elles sentent le moisi à cause des inondations récurrentes des toilettes du commissariat de police au-dessus de cette classe) ainsi que dans la salle des maîtres
- La porte de secours est bloquée dans la classe CE1B, il faut changer la serrure
- Armoire cassée en classe CM1B (changer la serrure qui est bloquée)
- Le rideau roulant de la bibliothèque est resté cassé pendant 15 mois avant d'être réparé la semaine dernière.
- La classe de CPB a attendu 4 ans avant que son nouveau tableau soit installé (il fallait enlever deux prises électriques du mur)
- L'entrée de l'école n'est pas digne d'une école du 21e siècle (il faut repeindre)

L'arrosage automatique de nos jardinières est cassé depuis 8 ans et toutes les plantes dont s'occupent nos élèves MEURENT CHAQUE ÉTÉ !

- Le matériel sportif commandé chaque année en 2013/2014, puis en 2014/2015 et enfin en 2015/2016, N 'A JAMAIS ETE LIVRE DANS NOTRE ECOLE !!!! Malgré les relances de la directrice chaque année ! Nous ne savons même plus quel est le responsable à la Ville de Marseille qui gère nos demandes de matériel sportif !
- L'ère du numérique : Il y a partout de belles affiches qui nous parlent de l'école qui est entrée dans l'ère numérique. Or, nous avons attendu plus de dix ans pour recevoir 12 nouveaux ordinateurs à l'école pour remplacer nos vieux ordinateurs désuets qui avaient 20 ans d'âge. De nombreuses écoles possèdent des tableaux numériques ou des vidéoprojecteurs ; mais visiblement pas dans les écoles REP + !

Nous avons besoin de ces outils pour permettre à nos élèves de travailler aussi bien que dans les autres écoles et entrer vraiment dans l'ère du numérique. Nous avons besoin également de tablettes numériques. En Europe, les écoles de type similaire classées zone d'éducation prioritaire ont des salles entières remplies d'ordinateurs (un par élève) avec un intervenant spécialisé ! Nous, pas !

**Le véhicule de travail du Cime qui répare nos ordinateurs est en panne depuis décembre et de ce fait ne peut pas se déplacer dans nos écoles pour des réparations. J'en ai avisé Mme Casanova en janvier mais il n'y a toujours pas de véhicule !**

**Fédération des Délégués Départementaux de l'Éducation Nationale 124 rue La Fayette 75010 PARIS**  
**Tél. 01 47 70 09 59 @: [federation@dden-fed.org](mailto:federation@dden-fed.org)**

Association reconnue d'utilité publique – Association éducative complémentaire de l'Enseignement Public  
 Association nationale de Jeunesse et d'Éducation Populaire - Siège social : Ministère de l'Éducation nationale

Les passages protégés près de l'école sont devenus invisibles et traverser pour nos élèves est devenu TRES DANGEREUX ! Nous écrivons depuis octobre 2014 aux différents services de la Mairie, les Parents d'élèves ont également écrit mais rien ne se passe.

- Les cafards sont partout dans l'école !

Odeur d'égouts dans la cour et dans les toilettes rez de chaussée car les regards sont bouchés sans arrêts ; intervention de l'entreprise Farina deux fois par an minimum. L'odeur des toilettes situées en face de la classe de CM1B perturbe fortement les élèves et l'enseignante.

#### **422- École élémentaire La Visitation**

Le signal d'alerte incendie n'est pas assez puissant –

#### **425- École maternelle La Cabucelle**

Le signal d'alerte incendie n'est pas assez puissant – Dortoirs pas assez grands ou en nombre suffisant, une classe sert de dortoirs –

#### **426- École élémentaire La Cabucelle**

Perturbations par les véhicules devant la grille de l'école empêchant l'accès en cas d'incendie ou d'accident ; demande la pose de « bites » ou barrières – Bonne tenue du restaurant scolaire.

**427- École maternelle St Louis Leveque**

Manque d'ombre dans la cour de récréation – Demande d'un préau ou d'ombrières.

**429- École maternelle St Louis Le Rove**

Pas de drapeau républicain fourni – Repeindre 4 classes, le dortoir et le bureau du directeur.

**430- École élémentaire St Louis Le Rove**

Isolation de l'école à revoir en particulier au niveau des fenêtres. Avis du DDEN : Le directeur alerte sur le nombre de travaux à entreprendre dans son école à différents niveaux : peintures, amiante (qui empêche toute intervention), électricité, isolation. Une réhabilitation complète est nécessaire.

**432- École maternelle La Viste Bousquet**

Sécurité : Confinement difficile car impossibilité de calfeutrer les sorties d'aération. Les directeurs ne sont plus invités aux réunions de réhabilitation du quartier. Nombreux travaux à faire : toutes les fenêtres sont défailtantes, manque des points d'eau dans deux classes, la pose de lino au sol n'a pas été terminée, porte vandalisée non remplacée dans les toilettes, radiateurs vétustes sans réglage possible, pas de visiophone. Le fonctionnement des services techniques est à améliorer. Aucune réelle clôture de l'école qui laisse passer des intrus en permanence. Parking non sécurisé : vol de motos, dégradations des véhicules. Les ATSEM viennent à l'école le mercredi alors qu'il n'y a pas d'élèves. Surprenant.

**Fédération des Délégués Départementaux de l'Éducation Nationale 124 rue La Fayette 75010 PARIS**  
**Tél. 01 47 70 09 59 @: [federation@dden-fed.org](mailto:federation@dden-fed.org)**

Association reconnue d'utilité publique – Association éducative complémentaire de l'Enseignement Public  
 Association nationale de Jeunesse et d'Éducation Populaire - Siège social : Ministère de l'Éducation nationale

**433- École élémentaire La Viste Bousquet**

Sécurité : Problématique des enfants stressés par les exercices d'évacuation mais surtout de confinement. Manque de réserve d'eau en cas de confinement. Tout le quartier a été rénové sauf .... L'école. A priori des travaux seraient programmés pour 2020.

Problème important de l'absentéisme du personnel communal pour l'entretien mal ou non fait dans l'école. Gymnase et stade à l'abandon.

**436- École élémentaire St Louis Consolat**

L'école n'a pas de salle des maîtres ni de local médical. Il y aurait une possibilité d'extension de l'école en mettant un étage. Manque de personnel pour l'entretien des classes (Beaucoup d'absentéisme). Pas de drapeau tricolore dans l'école.

**437- École maternelle St Louis Consolat**

Impossible de confinement si alerte chimique. Pas de double sonnerie (incendie/confinement). Manque des stocks d'eau.

Amélioration du climat dans l'école avec une présence systématique du directeur au portail de l'école. Bonne collaboration avec le centre social du quartier.

Amélioration de la clôture et la sécurité devant l'école. Problèmes relationnels avec le chef des travaux : conflictuel.

**440- École primaire Roucas Blanc**

La directrice est assistante de prévention de la circonscription. L'École a 5 enfants avec des handicaps lourds (4 autistes + 1 trisomique). L'équipe enseignante est très dynamique et réalise de nombreux projets.

**447- Ecole élémentaire Ste Marthe Audisio**

Sécurité : Alerte pas entendue par tous dans l'école. Pas de films occultants sur les vitres. L'école, année après année, a réussi à diminuer les tensions dans l'école. Améliorer le chauffage dans les couloirs. Il y a de grosses différences de températures en hiver. Les toilettes sont à revoir car souvent bouchées, problème des menuiseries. Manque des arbres dans la cour de récréation.